

NR.	MOLO	QUESTITO	RISPOSTA
1		Al fine di ottimizzare le indagini conoscitive si richiede copia delle indagini subacquee svolte con il Nucleo SDAI di LIVORNO nel novembre 2019.	Si pubblica, nella documentazione di gara, il documento "report di servizio" ed il rilievo fotografico redatto dal 5° nucleo operatori subacquei Guardia Costiera.
2	MOLO MEDICEO	Dalla documentazione contenuta nei DD.TT.FF. - INFRASTRUTTURE (crf. Annesso n. 02 alla G.379.UE) si evidenzia la funzionalità di nr. 2 idranti su nr. 4 UNI 45, posti nr. 1 sul lato sud e nr. 1 sul lato nord della Banchina: 2 (i) è stata fatta una verifica della portata? 2 (ii) l'impianto antincendio è collegato all'impianto pubblico? 2 (iii) esiste una dichiarazione del gestore che assicura un portata minima di esercizio?	Si conferma che è stato eseguito solo un controllo di funzionalità di nr. 2 idranti UNI 45. In merito ai dati tecnici di funzionamento (dichiarazioni, portate, ecc) non sono disponibili ulteriori elementi di informazione oltre a quelli indicati nello studio di fattibilità tecnica. Il dimensionamento di dettaglio delle due colonnine impianti (elettricità ed aria compressa) è subordinato alle esigenze di carico delle Unità navali, i cui i dati di massima saranno forniti dal Cantiere Navale aggiudicatario in fase di progettazione.
3		Fabbricati: Durante il sopralluogo non è stato possibile prendere visione dell'interno dei fabbricati "Nuova Sezione canottaggio" e "Casermetta 74° COMGRUPNAVADD". Si richiede la visione e ottenimento delle planimetrie della "Nuova Sezione canottaggio".	I fabbricati "Nuova Sezione canottaggio" e "Casermetta 74" non sono oggetto di lavorazioni. Il fabbricato "Nuova Sezione canottaggio" è stato dichiarato inagibile dal 2011 e pertanto non visionabile per ragioni di sicurezza. Non sono disponibili planimetrie aggiuntive oltre a quelle riportate nello "Studio di fattibilità" di cui all'Annesso 2.

4	MOLO ELBA	Impianto antincendio: Esiste una dichiarazione del gestore che assicura la portata minima di esercizio?	Le attività infrastrutturali sul molo Elba non sono più oggetto di fornitura a seguito dell'aggiornamento del requisito
5		Impianto aria compressa: Quale è la portata dell'attuale compressore a cui si allaccerà il nuovo impianto di aria compressa?	
6		Potenziamento impianto elettrico: Quale è la potenza nominale della sottostazione, posta centralmente al Molo?	
7		Predisposizione impianto acque reflue: Sono disponibili i dimensionali delle cisterne realizzate sull'estremità del pontile? (Probabilmente vasche predisposte per l'impianto di rifornimento carburante).	
8		Predisposizione impianto acque reflue: E' possibile utilizzare come accumulo la vasca predisposta nell'estremità della Banchina?	