## **MARINA MILITARE ITALIANA**

## Riparazione e Aggiornamento della Configurazione di Turbomotori PT6T-6, inclusi i relativi accessori/componenti/parti

I seguenti turbo-motori si trovano presso il 2° Gruppo Elicotteri - XIII Strada - Zona Industriale - 95121 Catania (CT)

PT6T-6 Twin	Serial Number	ORE		Ore disponi bili alla R.G.	STATO	Avaria riscontrata	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA €	VALORE SCONTO %	PREZZO UNITARIO CON SCONTO	TERMINE MASSIMO PRESENT AZIONE VERIFICA CONFOR MITÀ
ASS. T/M 89741	RGB SN 6108	TSN	6857,6	2702,4	ON	/////	500.000,00			
		TSO	797,6							
	P.S. 72192	TSN	5464,1	2670,1	OFF	AVVIAMENTO CALDO				
		TSO	329,9							180 GG.
	P.S. 72215	TSN	6857,6		OFF					
		TSO	797,6	2202,4						

PT6T-6 Twin	Serial Number	ORE		Ore disponi bili alla R.G.	STATO	Avaria riscontrata	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA €	VALORE SCONTO %	PREZZO UNITARIO CON SCONTO	TERMINE MASSIMO PRESENT AZIONE VERIFICA CONFOR MITÀ
ASS. T/M 89789	RGB. SN 6336	TSN TSO	5062,6 1300	2200,0	ON	//////	400.000,00			180 GG.
		TSN	5837,7			Problematiche riscontrate nel corso				
	P.S. 72172	TSO	1300	1700,0	OFF	esecuzione HSI e 1200 ore (Hot Section Inspection):  - Assieme Turbina di Potenza P/N 3022312 (riscontrato movimento circonferenziale di N° 25 palette, oltre i limiti consentiti);  - Distributore Generatrice di Gas (riscontrate varie lesioni superiori ai limiti consentiti);  - Diffuser Pipe (riscontrata lesione parte interna di lunghezza superiore al limite consentito);  - Grande deflettore (riscontrata lesione);  - Eseguire Ispezione 1200Fh.				
	P.S. 72185	TSN	6299,5	1734,2	OFF	Problematiche riscontrate nel corso esecuzione HSI e 1200 ore ( <i>Hot Section</i>				
		TSO	1265,8			Inspection): - Statore Turbina G.G. P/N 3037251 (Riscontrate N° 3 cricche convergenti tra loro sull'anello interno, una cricca supera i limiti previsti); - Grande deflettore (Riscontrata lesione); - Eseguire Ispezione 1200Fh.				