



SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: **Trattative Dirette** 

ROMA – SACRARIO DELLE BANDIERE E PALAZZO G. MESSE - RIPRISTINO INEFFICIENZE DEGLI IMPIANTI TVCC

Dati Principali

#### Numero RDO

4504590

#### Nome RDO

ROMA SACRARIO DELLE BANDIERE E PALAZZO G. MESSE RIPRISTINO INEFFICIENZE DEGLI IMPIANTI TVCC

Tipologia di contratto Tipologia di procedura

Appalto di lavori Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

#### Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

#### Responsabile del procedimento

MASSIMILIANO CASELLA CSLMSM73T06H501C Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MASSIMILIANO CASELLA CSLMSM73T06H501C

## Stazione Appaltante

## AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

## **Ente Committente**

E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA



Date

#### **Pubblicazione**



17/07/2024 08:52

Inizio presentazione offerte



10/07/2024 10:40

Termine ultimo presentazione offerte



19/07/2024 10:00

Data limite stipula contratto



30/09/2024 14:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30



Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B269092BF1

CPV

Identificativo Descrizione Categoria Fornitura

45259000-7 Riparazione e manutenzione di OG 11 Impianti tecnologici 100

impianti

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro Peso Decimali offerta

SCONTO PERCENTUALE SU 1

3150,00

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 3.150,00

Dati consegna e fatturazione

Presso Sacrario delle Bandiere - Roma

Palazzo Messe- Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma

Per la fatturazione il Codice Univoco Ufficio è il seguente: X94NUK



SISTEMI DI E-PROCUREMENT



Documentazione Gara

Ì	_ /
١	
ŀ	
ı	DOC

02\_DISPOSIZIONI PARTICOLARI RP INFRA.docx

19.0 Kb

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RP INFRA** 

All\_D\_PATTO\_DI\_INTEGRITA.docx

32.2 Kb

PATTO\_DI\_INTEGRITA

AII\_E\_TRACCIABILITA FINANZIARIA.doc

28.5 Kb

TRACCIABILITA FINANZIARIA

All\_F\_Dichiarazione Esonero Cauzione Definitiva.docx

16.8 Kb

Dichiarazione Esonero Cauzione Definitiva



SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Capitolato-RIPRISTINO-TVCC	_ENTI_	_DIPENDENTI_	2024.pdf
548 8 Kh			

Capitolato

Dichiarazione oneri sicurezza e manodopera e CCNL.docx

14.1 Kb

Dichiarazione oneri sicurezza e manodopera e CCNL

Modello\_dichiarazione\_sostitutiva\_inferiore\_40k.pdf

561.7 Kb

Modello\_dichiarazione\_sostitutiva\_inferiore\_40k

Inviti

Partita IVA Ragione sociale

13237921005 CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI

# RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

SM - Ufficio Logistico Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 Roma PEI: <u>ramdife@smd.difesa.it</u> PEC: <u>ramdife@postacert.difesa.it</u>

**CAPITOLATO TECNICO:** ripristino inefficienze sui sistemi di videosorveglianza presso la Sede del Sacrario delle Bandiere e Palazzo "G. Messe" – Roma.

## Oggetto dell'appalto.

Di seguito i sistemi e gli apparati degli impianti TVCC oggetto ripristino inefficienze per le Sedi di competenza del Comando di RAMDIFE:

## Sacrario delle Bandiere:

É necessario il ripristino del completo funzionamento del sistema TVCC. La Workstation PC Windows 2 si blocca e non permette la visualizzazione live delle telecamere collegate ai monitor 1 e 2.

È necessario un intervento di ammodernamento del sistema di videosorveglianza, affinché avvenga la registrazione di tutte le telecamere esistenti.

Configurazione e aggiornamento software e firmware dei nr. 3 NVR esistenti.

Configurazione nuove viste in uscita dei NVR esistenti sui 4 Monitor di controllo secondo le proprie necessità, con divisione di max 16 immagini per monitor.

## Palazzo "G. MESSE":

É necessario la sostituzione del cavo Ethernet UTP CAT5E/CAT6 da esterno (con doppia guaina) dalla telecamera n. 77 allo Switch interno all'asilo, completo di installazione presa lato telecamera e lato Armadio Rack per circa 90 metri.

## 1.1 Disponibilità del servizio

Il Servizio standard è disponibile da Lunedì al Giovedì dalle ore 8:00 alle ore16:30 venerdì dalle 08:00 12:00.

#### 1.2 Luogo delle prestazioni

Le prestazioni saranno effettuate, presso il Sacrario delle Bandiere e Palazzo "G. Messe" in Roma.

## 1.3 Termini di pagamento

Il Contratto prevede fatturazione a lavoro terminato con pagamento a presentazione fattura o come meglio concordato tra le parti.

## Descrizione e Costi per Materiali in fornitura e manodopera presso Sacrario delle Bandiere

DESCRIZIONE	Q.TÀ	STIMA COSTI	TOTALE
NVR 64 canali Marca HIKVISION modello 9664			
Ingressi video 64 canali.			
Compressioni video: H.265+/H.265/H.264+/H.264			
Uscite video 2 HDMI, 2 VGA, 1CVBS Risoluzione			
Registrazione Fino a 32MP. RAID: RAID0, RAID1,			
RAID5, RAID6, RAID10, N+M. Risoluzione HDMI:			
HDMI 1: fino a 8K, HDMI 2 fino a 4K			
Risoluzione VGA VGA1 e VGA2: fino a 1080p.			
Playback sincronizzato 2 canali 32MP; 8 canali 4K;			
20 canali 4MP; 40 canali 1080p.	1	C 1 960 00	C 1 960 00
Funzioni Smart: Smart Search, ANR. Ingressi/Uscite:	1	€ 1.860,00	€ 1.860,00
Audio 1/2; Allarmi: 16/9.			
Interfaccia di Rete 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps Banda IN/OUT: 400 Mbps / 400 Mbps.			
Interfaccia HDD 8 HDD ≤ 14 TB Cad,			
Hot Swap, 1x e-sata Dati RS-232; RS-485;			
Tastiera Interfaccia USB: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0.			
Alimentazione 100~240 Vca ≤50 W (senza HDD)			
Alimentatore Interno.			
Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C.			
Certificazioni CE, EMC.			
Cavo HDMI mt. 10 2.0 ad alta velocità & 4K@60Hz	4	C 25 00	C 100 00
HDR ARC HDCP2.2 CEC	4	€ 25,00	€ 100,00
Manodopera specializzata per installazione/sostituzione			
materiale sopra descritto, configurazione nuovo NVR			
9664 con registrazione di tutte le telecamere esistenti.			
Configurazione e aggiornamento software e firmware			
dei nr. 3 NVR esistenti. Configurazione nuove VISTE			
in uscita NVR esistenti sui 4 Monitor di controllo	1	€ 700,00	€ 700,00
secondo necessità con divisione di max 16 immagini per			
monitor comprensivo di eventuali minuterie e quanto			
necessario per la perfetta installazione a regola d'arte			
tempo necessario 1 giorno (8/9 ore) con 2 tecnici			
specializzati su sistemi di Videosorveglianza.			

# Descrizione e costi per materiali in fornitura e manodopera presso Palazzo "G. MESSE"

DESCRIZIONE	Q.TÀ	STIMA COSTI	TOTALE
Linea dati UTP con cavo tipo Esterno (doppia guaina) CAT5E/CAT6 completo di intestazione presa lato telecamera e lato Armadio Rack (mt. 90)	1	€ 90,00	€ 90,00
Manodopera Specializzata per attività sopra elencata comprensivo di Costi per la Sicurezza e Interferenze, utilizzo attrezzature specializzate e viaggio A/R. Tempo necessario 6 ore con due tecnici specializzati per la perfetta installazione a regola d'arte.	1	€ 400,00	€ 400,00

Importo complessivo dell'appalto.