

DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI ALLA FLOTTA DI ELICOTTERI CH-47C

PARTI DI RICAMBIO

#ID. ITEM	DENOMINAZIONE	P/N	N.U.C.	Qty [NR.]	STATO D'USO
1	SCATOLA ACCESSORI MOTORE	2-080-000-35	2840-01-338-1538	14,00	(3) INEFFICIENTE
2	FUEL CONTROL	2-161-620-64	2915-01-169-2562	4,00	(3) INEFFICIENTE
3	FUEL CONTROL	2-161-620-68	2915-01-169-2563	14,00	(3) INEFFICIENTE
4	ASSIEME PALA POSTERIORE	114R1702-38	1615-01-145-7110	6,00	(3) INEFFICIENTE
5	TRASMISSIONE ANTERIORE	114D1200-20	1615-01-244-4970	3,00	(3) INEFFICIENTE
6	TRASMISSIONE ANTERIORE	114D1200-1017	1615-15-068-7835	1,00	(3) INEFFICIENTE
7	TRASMISSIONE POSTERIORE	114D2200-18	1615-01-244-4971	3,00	(3) INEFFICIENTE
8	TRASMISSIONE POSTERIORE	114D2200-1017	1615-15-U26-5449	1,00	(3) INEFFICIENTE
9	TRASMISSIONE COMBINATRICE	114D5200-17	1615-01-244-4969	4,00	(3) INEFFICIENTE
10	TRASMISSIONE COMBINATRICE	114D5200-1014	1615-15-120-6250	3,00	(3) INEFFICIENTE
11	TRASMISSIONE MOTORE	114D6200-9	1615-01-242-9201	9,00	(3) INEFFICIENTE
12	TESTA ROTORE ANTERIORE	114R2003-1005	1615-15-201-6797	7,00	(3) INEFFICIENTE
13	TESTA ROTORE ANTERIORE	114R2003-1009	1615-15-149-1342	1,00	(3) INEFFICIENTE
14	TESTA ROTORE POSTERIORE	114R2004-1006	1615-15-201-6796	6,00	(3) INEFFICIENTE
15	ALBERO VERTICALE POSTERIORE	114D3250-5	1615-15-U26-5461	3,00	(3) INEFFICIENTE
16	ALBERO VERTICALE POSTERIORE	114D3250-6	1615-15-U26-6533	3,00	(3) INEFFICIENTE
17	PIATTO OSCILLANTE POSTERIORE	114R3505-20	1615-01-112-2993	10,00	(3) INEFFICIENTE
18	PIATTO OSCILLANTE ANTERIORE	114R3505-18	1615-01-112-5910	12,00	(3) INEFFICIENTE
19	MARTINETTO CV POST	114H6700-14	1650-00-781-0356	6,00	(3) INEFFICIENTE
20	MARTINETTO CV POST	114H6600-20	1650-00-781-0354	10,00	(3) INEFFICIENTE
21	MARTINETTO CV ANT	114H6600-25	1650-01-114-0948	8,00	(3) INEFFICIENTE
22	MARTINETTO CV ANT	114H6700-17	1650-01-114-0947	7,00	(3) INEFFICIENTE
23	ASSIEME SERVOSTERZO	114L2410-3	1620-00-932-5182	9,00	(3) INEFFICIENTE
24	ASSIEME SERBATOIO, OLIO	114HS104-3	1650-00-865-8077	7,00	(3) INEFFICIENTE
25	ASSIEME SERBATOIO, OLIO	219HS104-3	1650-00-865-8077	1,00	(3) INEFFICIENTE

26	ASSIEME POMPA, IDRAULICA	114HS127-3	4320-00-128-7429	2,00	(3) INEFFICIENTE
27	ASSIEME POMPA, IDRAULICA	114HS127-5	4320-21-879-6200	12,00	(3) INEFFICIENTE
28	ASSIEME VENTOLA, MOTORE, IDR	114HS106-15	4140-01-052-3562	5,00	(3) INEFFICIENTE
29	ASSIEME RADIATORE, IDR	114HS106-12	1650-00-071-4177	1,00	(3) INEFFICIENTE
30	ASSIEME VENTOLA DIREZIONALE	114HS103-2	1650-00-072-4875	16,00	(3) INEFFICIENTE
31	AMMORTIZZATORE PALA	114H6800-5	1650-01-106-9510	44,00	(3) INEFFICIENTE
32	ASSIEME ALBERO SINCRONIZZAZIONE	114D3048-1012	1615-15-102-8441	16,00	(3) INEFFICIENTE
33	ASSIEME ADATTATORE	414D3212-5	1615-01-110-1414	2,00	(3) INEFFICIENTE
34	INST. ALBERO TRASMISSIONE	114D3247-1001	1615-15-102-8445	17,00	(3) INEFFICIENTE
35	ASSIEME GENERATORE CA	31161-001	6115-00-111-6828	19,00	(3) INEFFICIENTE
36	FARO DI ATTERRAGGIO RETRATTILE	41850A1-4580	6220-00-981-1294	10,00	(3) INEFFICIENTE
37	FARO ANTICOLLISIONE	114ES225-1	6220-00-981-1295	4,00	(3) INEFFICIENTE
38	MOTORE IDRAULICO VERRICELLO	MF77-3906-20S565-4A	1650-00-834-1430	12,00	(3) INEFFICIENTE
39	VERRICELLO	114E6040-2	1680-00-912-3085	6,00	(3) INEFFICIENTE
40	ASSIEME GANCIO	145E5505-2	1730-01-350-7847	3,00	(3) INEFFICIENTE
41	ASSIEME GANCIO DI CARICO	145ES102-5	1680-01-187-0900	12,00	(3) INEFFICIENTE
42	AMMORTIZZATORE MONTANTE ASS. CARRELLO ANTERIORE	114L1010-7	1620-00-868-5761	7,00	(3) INEFFICIENTE
43	ASSIEME LEVA SUP.	114L2330-2	1620-00-135-0295	7,00	(3) INEFFICIENTE
44	ASSIEME ACCUMULATORE IDR (200")	114HS133-9	1650-01-039-3485	8,00	(3) INEFFICIENTE
45	ASSIEME ATTUATORE B.S.	2-160-350-18	4810-01-108-3506	23,00	(3) INEFFICIENTE
46	SCAT. INGRANAGGI ACC.	2-080-000-35	2840-01-338-1538	14,00	(3) INEFFICIENTE

AGE PECULIARI

#ID. ITEM	DENOMINAZIONE	P/N	N.U.C.	Qty [NR.]	STATO D'USO
47	CAMPIONE 1 LINEA	6215 TOP	6625-15-E08-3242	1,00	(3) INEFFICIENTE
48	PRESSURE CALIBRATION	7320-EA-006-7226	//	1,00	(3) INEFFICIENTE
49	TEST SET BANCO IDRAULICO	114G1038-86	6625-00-174-7823	1,00	(3) INEFFICIENTE
50	TORQUE COMPARATOR	LTCT-28295-01	//	1,00	(3) INEFFICIENTE
51	CARRELLO LAVAGGIO TURBINE	GB999-312-097	//	1,00	(3) INEFFICIENTE

52	N1 CONTROL BOX TEST SET LOGIC	TJ105-1	4920-15-102-2060	1,00	(3) INEFFICIENTE
53	CONTROL BOX PRINTED CIRCUIT BOARD TEST SET LOGIC	TJ105-11	6680-15-149-5341	1,00	(3) INEFFICIENTE
54	N1 ACTUATOR TEST FINAL RUN-IN BENCH	TJ122-6	4920-15-112-2305	1,00	(3) INEFFICIENTE
55	TEST SET BENCH-SAS	114E5987-8	4920-00-133-7834	1,00	(3) INEFFICIENTE
56	TEST SET AMPLIFIRE AN/ASM -121	114E5989-5	6625-00-133-7898	2,00	(3) INEFFICIENTE
57	TEST SET STABILITY SYS – FLT LINE	114E5986-5	4920-00-133-7836	2,00	(3) INEFFICIENTE
58	SIMULATOR SELF TUNING VIBRATION ABSORBER SYSTEM	114G5090-1	4920-01-089-9993	1,00	(3) INEFFICIENTE
59	ANALIZZATORE PITOT – STATIC	MPS15-RR1	4920-15-102-8633	1,00	(3) INEFFICIENTE
60	TEST KIT VIBRATION	09384/1-117-0105	//	1,00	(3) INEFFICIENTE
61	SISTEMA DI PESATURA ELGA	ELMB04-4C15SX	6670-15-188-5935	2,00	(3) INEFFICIENTE
62	TORQUEMETER ASSEMBLY TEST -SET	FIL-303-001/A	//	1,00	(3) INEFFICIENTE
63	ANALIZZATORE-EQUALIZZATORE AUTOMATICO PER BATTERIE	BM22S	6130-15-145-0055	1,00	(3) INEFFICIENTE
64	CARICA BATTERIE	BCD40-4S	6130-15-150-0110	1,00	(3) INEFFICIENTE