

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NUMERICI DI GARA

1. PUNTEGGIO COMPLESSIVO (P).

$$PE1 = (pe1 * CG1)$$

$$PE2 = (pe2 * CG2)$$

$$PE3 = (pe3 * CG3)$$

$$P = (pe1 * CG1) + (pe2 * CG2) + (pe3 * CG3)$$

Vengono adottati i seguenti pesi specifici (pe):

$$pe1 = 25$$

$$pe2 = 5$$

$$pe3 = 70$$

2. COEFFICIENTE DI GRADUATORIA (CG)

CG1= Coefficiente (da 1 a 0,1) attribuito alla posizione in graduatoria della Ditta in relazione al più basso valore totale offerto per le prestazioni di Revisione/Ispezione Turbomotori PT6T-6 e Accessori

Posizione	COEFFICIENTE DI GRADUATORIA CG1	Posizione	COEFFICIENTE DI GRADUATORIA CG1
1°	1	7°	0.4
2°	0.9	8°	0.3
3°	0.8	9°	0.2
4°	0.7	10°	0.1
5°	0.6	...	...
6°	0.5	n-esima	0.1

CG2= Coefficiente (da 1 a 0,1) attribuito alla posizione in graduatoria della Ditta in relazione al più basso valore offerto per l'attivazione e il rinnovo degli Account database Pubblicazioni Tecniche PT6T-6

Posizione	COEFFICIENTE DI GRADUATORIA CG2	Posizione	COEFFICIENTE DI GRADUATORIA CG2
1°	1	7°	0.4
2°	0.9	8°	0.3
3°	0.8	9°	0.2
4°	0.7	10°	0.1

5°	0.6	...	...
6°	0.5	n-esima	0.1

CG3= Coefficiente (da 1 a 0,1) attribuito alla posizione in graduatoria della Ditta in relazione alla più alta percentuale di Sconto, applicato al listino Pratt & Whitney C. Spare Part Price List, offerto per la fornitura di Parti di Ricambio

Posizione	COEFFICIENTE DI GRADUATORIA CG3	Posizione	COEFFICIENTE DI GRADUATORIA CG3
1°	1	7°	0.4
2°	0.9	8°	0.3
3°	0.8	9°	0.2
4°	0.7	10°	0.1
5°	0.6	...	...
6°	0.5	n-esima	0.1