



COMMESSA N°	RICH.P0035119.23-1		
COMMITTENTE	AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M.		
OGGETTO	Verifica preventiva della progettazione di "fattibilità tecnico economica (art. 23 c.5 d.lgs n. 50/2016) e delle diagnosi energetiche dei sistemi edificio – impianto di immobili e predisposizione di progetti PREPAC su immobili in uso al Ministero della Difesa nonché' servizio di analisi economico/finanziaria sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti in partnership pubblico privato, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla realizzazione di uno 'SMART MILITARY DISTRICT' NELL'AMBITO DI PROGETTO '4CPS&E'".		
INCARICO	Verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara		

RED n°	06		Ruolo	Sigla	Nome e Cognome	Firma	Controdeduzioni Progettisti / Determinazioni	
data	Rev.00	03/03/2023	Ispettore	MIPE.164	Michele PERADOTTO, ing		Data e firma Progettista (7)	Data e firma RUP o Stazione Appaltante (7)
	Rev.01	12/04/2023						
	Rev.02	16/06/2023	Coordinatore d'intervento	ALPE.012	Alessandro PERAGO, ing			
	Rev.03	04/08/2023						
Progetto (1)	Tecnologie e protocolli per la sostenibilità in edilizia - Tecnologie per gli impianti elettrici e speciali - Tecnologie per gli impianti meccanici a fluido							
L'attività è stata effettuata in accordo all'istruzione IS-IBD-LLP-01 e utilizzando le check lists di riferimento per il livello progettuale oggetto di ispezione in essa richiamate								

QUADRO A - NOTE SULLA COMPLETEZZA							
Esame del progetto			Contraddittorio			Riesame progetto	
(2)	Rilievo (3)	Status (4)	Proposta / chiarimento (5)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni (6)	Determinazione contraddittorio “de visu” (8)	Rilievo (3)	Status (4)

QUADRO B – CONFORMITA' DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE												
N. Progr.	N. Doc.	Esame del progetto				Contraddittorio				Riesame progetto		
		Data e Rev.	Data ric. RK	Titolo	Status (4)	Proposta / chiarimento (5)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni (6)	Determinazione contraddittorio "de visu" (8)	Data e Rev.	Data ric. RK	Rilievo (3)	Status (4)
				Rilievo (2) (3)								
1	R00	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	Elenco elaborati	OSS				19/06/2023 - Rev. 5	23/06/2023		C
				1 A livello normativo sono presenti elaborati necessari, la completezza degli elaborati grafici deve essere verificata dal progettista sulla base dei rilievi che seguono	oss	Come indicato di seguito e negli altri rapporti di verifica, alcuni documenti saranno integrati con specifiche riflessioni in merito agli aspetti da approfondire e gli elaborati grafici saranno revisionati secondo le indicazioni fornite.	Proposta Esaustiva per quanto riguarda gli elaborati compresi nel presente RED – con riferimento all'elaborato R7 – "Asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e ambientali minimi", si segnala che essendo i riferimenti normativi in esso riportati relativi ai soli aspetti energetici e di vincolo architettonico, è necessario produrre la relazione sui criteri ambientali minimi				Rilievo chiuso	c
2	R01	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	Attestati di prestazione energetica Ex-Ante ed Ex-Post	NC				19/06/2023 - Rev. 5	23/06/2023 20/07/		C

									20/07/ 2023 - Rev. 6	2023		
				1	<Rendimento> Pag.5/86: il rendimento della pompa di calore aria/acqua per climatizzazione estiva pare eccessivamente basso – chiarire.	nc	Il dato, riferito al generatore esistente, è stato rilevato in situ	Rilievo superato			Rilievo chiuso	c
				2	<Aspetti vari> Pag. 10/86: i valori riportati nella tabella degli interventi migliorativi sono anomali, correggere; Pagg 11 e 12/86: è riportata la presenza di impianto solare termico, ma con potenze tutte pari a 0. Chiarire e/o integrare; Pag. 12: alcune righe relative ai ventilatori presentano potenza = 0	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				3	<Interventi migliorativi> Pag. 17/86: : i valori riportati nella tabella degli interventi migliorativi sono anomali, correggere;	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				4	<Aspetti vari> Pag. 23/86: i valori riportati nella tabella degli interventi migliorativi sono anomali, correggere; Pag.25/86: alcune righe relative ai ventilatori presentano potenza = 0; Pag. 26/86: è indicato, come professionista certificatore, l'ing. Perillo, mentre l'attestato è firmato e timbrato da arch. Sidoti.	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				5	<Aspetti vari> Pag. 30/86: anomalia indicazioni intervento migliorativo; Pag. 31/86: alcune righe relative ai ventilatori presentano potenza = 0; Pag. 33/86: indicazione certificatore e firma non coerenti;	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				6	<Classificazione energetica> Pag. 45/86: pare anomala la classificazione in A4 di edificio risalente al '800 e senza particolari accorgimenti energetici – chiarire.	nc	Sarà verificato.	Proposta esaustiva			Si prende atto del che come da controdeduzione del progettista l'Ape è stato verificato e pertanto i valori sono stati confermati	c
				7	<Aspetti vari> Pag. 53/86: anomalia indicazioni intervento migliorativo; Pagg. 54 e 55/86. Alcune righe relative alla climatizzazione estiva presentano potenza = 0.	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				8	<Interventi migliorativi> Pag. 60/86: i valori riportati nella tabella degli interventi migliorativi sono anomali, correggere.	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				9	<interventi migliorativi> Pag. 66/86: Classe energetica raggiungibile con singolo intervento e con interventi combinati non coerenti, chiarire	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva			Non è chiaro come con gli interventi ipotizzati nella prima emissione diano un risultato ed il file rimesso dia risultato di molto differente. Chiarire come sono stati cambiato gli interventi considerati	oss
				10	<Aspetti vari> Pag. 73/86: i valori riportati nella tabella degli interventi migliorativi sono anomali, correggere; Pagg.75 e 76/86: elenco generatori alcune potenze = 0	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva	Progettista: L'intervento segnalato fa riferimento ai		Non è chiaro come l'indice di prestazione energetica raggiunto con intervento migliorativo sia	c

					(climatizzazione estiva e ventilatori), chiarire.				risultati della diagnosi energetica in regime A3. I valori verranno aggiornati rispetto all'analisi in regime A1/A2. Saranno aggiornati anche gli immobili che presentano il medesimo problema.			C con EPglrren 91,3 mentre da nuovo avrebbe classe B con EPglrren 97,3 – chiarire. A seguito di contraddittorio il Progettista ha rimesso l'elaborato secondo quanto indicato nella "determinazione contraddittorio" – rilievo chiuso	
				11	<Aspetti vari> Pag. 82/86: i valori riportati nella tabella degli interventi migliorativi sono anomali, correggere, Pag. 83/86: alcune potenze sono pari a 0.	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				12	<Codice impianto> Codici impianto non presenti, necessario indicarli	nc	Dato non disponibile. Qualora reperibile da parte della S.A., si procederà all'integrazione	Proposta esaustiva	Progettista: Premesso che l'APE ante è stata emessa come semplice "valutazione energetica", la validità dello stesso verrà revisionata.			Dal momento che i codici impianto non sono stati reperiti la durata degli Ape non può essere decennale. A seguito di contraddittorio il Progettista ha rimesso l'elaborato secondo quanto indicato nella "determinazione contraddittorio" – rilievo chiuso	c
3	R02	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		Relazione generale - Cronoprogramma	OSS				19/06/2023 - Rev. 4 20/07/2023 - Rev. 5	23/06/2023 20/07/2023		C
				1	<Errore indicazioni tipo fornitura> Pagg. 80 e 85/217: in posizione sottostante le tabelle dei consumi errata indicazione tipologia fornitura indicato gas metano invece di energia elettrica.	oss	Premesso che l'elaborato "Relazione generale – Cronoprogramma" è composta da n.24 pagine anziché 217, si suppone venga fatto riferimento all'elaborato "Relazione Tecnico-specialistica". Si procede ad una revisione del refuso.	Si conferma che il rilievo fa riferimento all'elaborato R03 – Proposta esaustiva				Rilievo chiuso. Si segnala che il presente elaborato è stato integrato con analisi illuminotecnica (eseguita con software Dialux), precedentemente non allegata	c
4	R03	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		Relazione tecnico specialistica di efficientamento energetico	NC				19/06/2023 - Rev. 4	23/06/2023		C
				1	<Trasmittanza infissi> Le trasmittanze indicate nella tabella di Pag. 14/257 e quelle indicate nelle schede dei singoli serramenti Pagg.83/257 e successive non paiono coerenti. Da stratigrafia dei serramenti pare esserci doppio vetro ma in punti diversi della relazione viene indicato vetro singolo–chiarire e/o correggere.	oss	Premesso che si suppone l'elaborato di riferimento sia la relazione R06a, si rappresenta che il valore U dei singoli serramenti riportati nella tabella denominata "componenti finestrati" (pag.14) fa riferimento al valore di trasmittanza di legge del serramento stesso utilizzato per le verifiche secondo DM	Si conferma che il rilievo fa riferimento all'elaborato R06a – Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c

						26/06/2015 (trasmissione del modulo – energia, calcolato secondo UNI TS 11300-1); al contempo, i valori riportati nelle schede infissi a partire da pag. 83 di riferiscono alla trasmissione del modulo – potenza (calcolato secondo secondo UNI EN 12831). La sgratigrafia delle vetrate verrà rettificata.						
7	R06a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	Diagnosi Energetica - Palazzo AM	NC				19/06/2023 - Rev. 4	23/06/2023		C
				1<Interventi raccomandati> pag. 52/257: non sono stati inseriti gli scenari relativi agli interventi migliorativi - chiarire	nc	Osservazione accolta, si procede all'integrazione dell'elaborato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				2<Confronto consumi reali> Pag.38 e seguenti: manca confronto con consumi reali di energia elettrica - chiarire	oss	Come convenuto con la S.A. e come precisato al capitolo 7.5.1 della "Relazione tecnico-specialistica di efficientamento energetico", l'immobile in oggetto presenta una fornitura di energia elettrica in comune con altri fabbricati del complesso: non è pertanto possibile risalire in maniera univoca ai consumi elettrici del singolo fabbricato oggetto di diagnosi.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
8	R06b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	Diagnosi Energetica - Palazzo Esto	OSS				19/06/2023 - Rev. 4	23/06/2023		C
				1<Confronto consumi reali> Pag.73 e seguenti: manca confronto con consumi reali di energia elettrica - chiarire	oss	Come convenuto con la S.A. e come precisato al capitolo 7.5.2 della "Relazione tecnico-specialistica di efficientamento energetico", l'immobile in oggetto presenta una fornitura di energia elettrica in comune con altri fabbricati del complesso: non è pertanto possibile risalire in maniera univoca ai consumi elettrici del singolo fabbricato oggetto di diagnosi.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
9	R06c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	Diagnosi Energetica - Caserma Romagnoli	NC				19/06/2023 - Rev. 4	23/06/2023		C
				1<Scenari di intervento> pagg. 33-35/405: quanto indicato nelle tabelle e rappresentato non è coerente; pag. 43/405: come precedente osservazione; pag. 45/405: come precedente osservazione; pagg. seguenti: si conferma quanto indicato nelle precedenti osservazioni, l'elaborato è da rivedere nel suo complesso in quanto non coerente.	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				2<Trasmittanza infissi> Pag.19-20/405 e Pagg.147/405 e successive: Le trasmittanze indicate in tabella e quelle indicate nelle schede dei singoli serramenti non paiono coerenti. La stratigrafia sembra essere di un vetro doppio ma viene indicato essere singolo in altri punti della relazione – chiarire e/o correggere	oss	Si rappresenta che il valore U dei singoli serramenti riportati nella tabella denominata "componenti finestrati" (pag.14) fa riferimento al valore di trasmittanza di legge del serramento stesso utilizzato per le verifiche secondo DM 26/06/2015 (trasmissione del modulo – energia, calcolato secondo UNI TS 11300-	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c

						1); al contempo, i valori riportati nelle schede infissi a partire da pag. 83 di riferiscono alla trasmittanza del modulo – potenza (calcolato secondo secondo UNI EN 12831).							
				3	<Confronto consumi reali> Pag.83 e seguenti: manca confronto con consumi reali di energia elettrica - chiarire	oss	Come convenuto con la S.A. e come precisato al capitolo 7.5.3 della "Relazione tecnico-specialistica di efficientamento energetico", l'immobile in oggetto presenta una fornitura di energia elettrica in comune con altri fabbricati del complesso: non è pertanto possibile risalire in maniera univoca ai consumi elettrici del singolo fabbricato oggetto di diagnosi.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
10	R06d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		Diagnosi Energetica - Ex-SGA	NC				19/06/2023 – Rev. 4 20/07/2023 - Rev. 5	23/06/2023 20/07/2023		C
				1	<Aspetti vari> Pag.7: mancano descrizione edificio e foto, Pag. 13: mancano descrizione componenti opachi e finestrati. Pag. 29: mancano descrizioni impianti climatizzazione, illuminazione, trasporto.	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				2	<Trasmittanza infissi> Pag. 14 e Pag. 112/187 e successive: Le trasmittanze indicate in tabella e quelle indicate nelle schede dei singoli serramenti non paiono coerenti	oss	Si rappresenta che il valore U dei singoli serramenti riportati nella tabella denominata "componenti finestrati" (pag.14) fa riferimento al valore di trasmittanza di legge del serramento stesso utilizzato per le verifiche secondo DM 26/06/2015 (trasmittanza del modulo – energia, calcolato secondo UNI TS 11300-1); al contempo, i valori riportati nelle schede infissi a partire da pag. 83 di riferiscono alla trasmittanza del modulo – potenza (calcolato secondo secondo UNI EN 12831).	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
				3	<Confronto consumi reali> Pag.34 e seguenti: manca confronto con consumi reali di energia elettrica - chiarire	oss	Come convenuto con la S.A. e come precisato al capitolo 7.5.4 della "Relazione tecnico-specialistica di efficientamento energetico", l'immobile in oggetto presenta una fornitura di energia elettrica in comune con altri fabbricati del complesso: non è pertanto possibile risalire in maniera univoca ai consumi elettrici del singolo fabbricato oggetto di diagnosi.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
				4	<Scenari di intervento> Pagg. 64-66/187: quanto indicato nelle tabelle e rappresentato non è coerente;	nc	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
11	R06e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		Diagnosi Energetica - Istituto di Medicina Legale - Istituto di Medicina Aerospaziale	NC				19/06/2023 – Rev. 4 20/07/2023	23/06/2023 20/07/2023		C

									2023 - Rev. 5			
				1	<confronto con i consumi reali> manca confronto con consumi reali di energia elettrica – chiarire e/o integrare.	nc	Come convenuto con la S.A. e come precisato al capitolo 7.5.5 della "Relazione tecnico-specialistica di efficientamento energetico", l'immobile in oggetto presenta una fornitura di energia elettrica in comune con altri fabbricati del complesso: non è pertanto possibile risalire in maniera univoca ai consumi elettrici del singolo fabbricato oggetto di diagnosi.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso			Rilievo chiuso	c
				2	<Trasmittanza infissi> Pag. 15 e Pag. 121/295 e successive: Le trasmittanze indicate in tabella e quelle indicate nelle schede dei singoli serramenti non paiono coerenti	oss	Si rappresenta che il valore U dei singoli serramenti riportati nella tabella denominata "componenti finestrati" (pag.14) fa riferimento al valore di trasmittanza di legge del serramento stesso utilizzato per le verifiche secondo DM 26/06/2015 (trasmittanza del modulo – energia, calcolato secondo UNI TS 11300-1); al contempo, i valori riportati nelle schede infissi a partire da pag. 83 di riferiscono alla trasmittanza del modulo – potenza (calcolato secondo secondo UNI EN 12831).	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso			Rilievo chiuso	c
12	R06f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		Diagnosi Energetica - Caserma Macao	NC			19/06/2023 - Rev. 4	23/06/2023		C
				1	<Implementazione sistema di termoregolazione e bacs> la valutazione del risparmio conseguibile fornisce un valore nullo (pag. 64/1101), non plausibile alla luce del fatto che sarà migliorato il rendimento di regolazione	nc	Come precisato nel paragrafo 8.2 dedicato all'interno dell'elaborato "Relazione tecnico-specialistica di efficientamento energetico", e successivo capitolo 9.2, il contributo dei sistemi BACS viene calcolato separatamente secondo il metodo semplificato della norma UNI EN 15232. Tale metodologia, condivisa con la S.A., deriva dai limiti del software di calcolo Edilclima EC700 che, pur restituendo la riduzione di consumi derivante dall'installazione di detti sistemi, non tiene conto dei miglioramenti conseguibili all'interno degli scenari di efficientamento.	Si prende atto della controdeduzione del professionista – il rilievo rimane tuttavia valido – lo status passa da NC a OSS	Progettisti: L'elaborato verrà riemesso togliendo i riferimenti all'"Implementazione sistema di termoregolazione e bacs", rimandando la trattazione al paragrafo 8.2 dedicato all'interno dell'elaborato "Relazione tecnico-specialistica di efficientamento energetico".		Rilievo chiuso	c
13	R06g	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		Diagnosi Energetica - Caserma Pio IX	NC			19/06/2023 - Rev. 4	23/06/2023		OSS
				1	<Implementazione sistema di termoregolazione e bacs> la valutazione del risparmio conseguibile fornisce un valore nullo (pag. 63/331), non plausibile alla luce del fatto che sarà migliorato il rendimento di regolazione.	nc	Si veda riscontro al rilievo precedente.	Si veda rilievo precedente	Vedi considerazioni precedenti dei progettisti su rilievo B.12.1.		Non è chiaro come siano stati rielaborati i modelli a seguito di installazione di sistemi bacs	oss
				2	<Intervento sostituzione corpi illuminanti>	oss	La scala delle classi è definita a partire dal	Chiarimento sufficiente – rilievo			Rilievo chiuso	c

					Pag. 76/331: l'intervento comporta una riduzione dell'indice di fabbisogno ma un peggioramento della classe energetica – chiarire tale aspetto		valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento (con simili componenti edili ed elementi impiantistici), calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi. Con l'intervento proposto varia l'edificio di riferimento e quindi la relativa classe ottenibile, fermo restando che l'indice di prestazione subisce comunque una riduzione in seguito all'applicazione dello scenario (da 212,40 kWh/mq anno a 194,73 kWh/mq anno)	chiuso						
				3	<Trasmittanza infissi> Pag. 16-17 e Pag. 150/331 e successive: Le trasmittanze indicate in tabella e quelle indicate nelle schede dei singoli serramenti non paiono coerenti	oss	Si rappresenta che il valore U dei singoli serramenti riportati nella tabella denominata “componenti finestrati” (pag.14) fa riferimento al valore di trasmittanza di legge del serramento stesso utilizzato per le verifiche secondo DM 26/06/2015 (trasmittanza del modulo – energia, calcolato secondo UNI TS 11300-1); al contempo, i valori riportati nelle schede infissi a partire da pag. 83 di riferiscono alla trasmittanza del modulo – potenza (calcolato secondo secondo UNI EN 12831).	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso					Rilievo chiuso	c
14	R06h		10/02/2023		Diagnosi Energetica - Comprensorio Marsala	OSS				19/06/2023 - Rev. 4	23/06/2023			C
				1	<Vari aspetti> l'elaborato è salvato con codifica diversa (R05e_DE MARSALA). L'elaborato è redatto in modo differente rispetto ai precedenti in quanto contiene computo metrico – chiarire.	oss	L'elaborato verrà conformato ai restanti.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
				2	<Interventi migliorativi> Presenti, a seguito della previsione di interventi migliorativi, risultati non sempre coerenti si veda ad esempio Pag. 174	oss	Osservazione accolta, si procede alla revisione.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
15	R07	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		Asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e ambientali minimi	C				19/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
16	R08		10/02/2023		Schede di sintesi degli interventi proposti	C				19/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		Disciplinare tecnico prestazionale	C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
18	R10	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		Computo Metrico Estimativo	NC				19/06/2023 - Rev. 4	23/06/2023		Computo Metrico Estimativo - Elenco Prezzi Unitari	C
				1	<Nr.3> il numero di apparecchi indicati nel computo in sostituzione non trova riscontro con le indicazioni riportate nelle legende delle planimetrie di progetto. <Nr.3> (2x36) - locali non climatizzati: non è	nc	I locali non climatizzati di riferimento sono i piani seminterrati destinati a parcheggio, l'elaborato grafico verrà revisionato.	Proposta esaustiva	Progettista: La rettifica dei rilievi segnalati in questo e negli altri RED della				Prendiamo atto che il progettista ha recepito il rilievo anche se, essendo stato l'elaborato ristampato, non si riescono	c

					chiaro da dove provenga la quantità di 456, dal momento che ai piani superiori non è prevista la sostituzione dei corpi illuminanti essendo già stata effettuata dalla S.A. come indicato in legenda				verifica ha portato alla modifica delle voci, pertanto non ci sarà perfetta corrispondenza tra le voci. La Subcat delle voci per la sostituzione dei corpi illuminanti è stata revisionata.		a collegare e comparare i rilievi fatti e quanto effettivamente modificato. Si fa altresì presente che alcune voci relative a corpi illuminanti (133/133 pag 35/122) risultano nella Subcat2 impianto fotovoltaico - occorrono chiarimenti. A seguito di contraddittorio il Progettista ha rimesso l'elaborato secondo quanto indicato nella "determinazione contraddittorio" - rilievo chiuso	
				2	<Nr.12> Prendiamo atto della voce utilizzata ma non abbiamo elementi per valutare congruità prezzo unitario	oss	La valutazione economica è frutto di analisi di mercato.	Chiarimento sufficiente, tuttavia il rilievo rimane valido			Si prende atto che il valore indicato è frutto di un'analisi di mercato di cui lo scrivente non ha evidenza	c
				3	<Nr.13> come da rilievo precedente	oss	La valutazione economica è frutto di analisi di mercato.	Chiarimento sufficiente, tuttavia il rilievo rimane valido			Si prende atto che il valore indicato è frutto di un'analisi di mercato di cui lo scrivente non ha evidenza	c
				4	<Nr.14> Piano quarto – quantitativo valvole indicate è 80 da elaborati se ne contano 14 – conteggio non chiaro o elaborati mancanti	nc	Gli elaborati grafici verranno integrati	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				5	<Nr.19 a seguire> Verificare quantitativi corpi illuminanti, da confronto con tavole di intervento non sono chiari i quantitativi indicati a cosa corrispondano	nc	I quantitativi saranno revisionati	Proposta esaustiva	Progettista: Si rimanda al rilievo 18.1		Si rimanda al rilievo 18.1 A seguito di contraddittorio il Progettista ha rimesso l'elaborato secondo quanto indicato nella "determinazione contraddittorio" - rilievo chiuso	c
				6	<file primus 00_CME PREPAC> le categorie 005-006-007 fanno riferimento a sigle ED. che non trovano apparentemente riscontro con elaborati grafici. Nel file primus 00_CME FASE 2, vi è un'unica categoria compensorio Marsala con indicati diversi fabbricati (1,2,12 etc..)- non si trova corrispondenza tra voci da computo ed elaborati.	nc	Le categorie verranno revisionate con la nomenclatura dell'appalto.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				7	<Nr.34 e seguenti> Gli edifici indicati nelle voci di computo non appartengono alla Caserma Macao, ma si ritiene appartengano al compensorio Marsala (dalle informazioni in nostro possesso). L'edificio 54 non compare tra gli edifici di	oss	Trattasi di refuso riguardo la nomenclatura degli immobili (nomenclatura dell'immobile rispetto al "codice immobile dell'appalto").	Chiarimento sufficiente – si attende elaborato revisionato			Rilievo chiuso	c

<div> <div>RINA</div> <div>CHECK</div> </div>	Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti									RED+DCP – rev.16
										Pag. 9/66


				cui è stata fornita documentazione.								
				8 <file primus 00_CME FASE 2> Di alcuni edifici presenti nel computo relativo alla caserma Macao non disponiamo degli elaborati di progetto.	oss	Gli elaborati saranno integrati	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				9 <Nr. 61 file 00_CME PREPAC> rivedere l'indicazione della voce in quanto riferita a POD Chiarire il coefficiente 1,05 riportato nella colonna par.ug.	oss	Trattasi di refuso nell'indicazione del contatore (non si riferisce al POD, ma al PDR) Trattasi di sfrido.	Chiarimento sufficiente – si attende elaborato revisionato				Occorre esplicitare nel cme che il coefficiente 1.05 tiene conto dello sfrido	oss
				10 <Nr. 54 file 00_CME PREPAC> indicare a quali edifici fa riferimento la quantità indicata	oss	La quantità fa riferimento a tutti gli edifici della Fase 1.	Chiarimento sufficiente – si attende elaborato revisionato				Rilievo chiuso	c
				11 <Nr.160 e simili> non disponendo del progetto delle cabine elettriche non risulta possibile verificare la congruità della voce di prezzo. Si fa presente che nella voce di misurazione è indicata attività di revisione quadri BT mentre la voce riguarda la sostituzione - chiarire	nc	Il progetto verrà sviluppato nelle successive fasi; la quotazione è frutto di analisi di mercato. Trattasi di refuso nel rigo di misurazione. Verrà revisionato.	Proposta esaustiva				Si prende atto che il valore indicato è frutto di un'analisi di mercato di cui lo scrivente non ha evidenza	c
				12 <Nr. 159> non disponendo del progetto elettrico dell'impianto fotovoltaico non risulta possibile verificare congruità del prezzo e tipologia di prodotto -chiarire	nc	La quotazione è frutto di analisi di mercato sulla base del dimensionamento dell'accumulo.	Chiarimento sufficiente, tuttavia il rilievo rimane valido, con status da NC a OSS				Si prende atto che il valore indicato è frutto di un'analisi di mercato di cui lo scrivente non ha evidenza	c
				13 <Nr. 105 e Nr.80> Non si entra della bontà del prodotto specifico ma si ritiene che l'affidabilità del sistema risulti precaria alla luce dell'infinito numero di connessioni elettriche tra i vari elementi di tegola	oss	La scelta progettuale è dettata da esigenze paesaggistiche. Il progetto definitivo/esecutivo prevedrà soluzioni atte a massimizzare l'affidabilità.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
				14 <Nr. 157> non disponendo del progetto non risulta possibile verificare congruità del prezzo -chiarire	nc	La quotazione è frutto di analisi di mercato	Come rilievo 12				Si prende atto che il valore indicato è frutto di un'analisi di mercato di cui lo scrivente non ha evidenza	c
				15 <Nr.77> non disponendo del progetto elettrico dell'impianto fotovoltaico non risulta possibile verificare congruità del prezzo -chiarire	nc	La quotazione è frutto di analisi di mercato	Come rilievo 12				Si prende atto che il valore indicato è frutto di un'analisi di mercato di cui lo scrivente non ha evidenza	c
				16 <Nr. 77> la potenza indicata sull'elaborato "PIX.PROG.09d" di 62 kW non è coerente con il numero di pannelli fotovoltaici previsti - chiarire	oss	L'elaborato grafico sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				17 <Nr. 132> la voce di prezzo fa riferimento ad un cogeneratore mentre nella misurazione è indicato la tri generazione – chiarire	oss	La descrizione sarà revisionata	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				18 <Nr.17> Non abbiamo elementi sufficienti per valutare idoneità della gru	oss		Non essendo presente controdeduzione, il rilievo rimane valido				Non sono state fornite delucidazione – si demanda alla S.A. il superamento del rilievo	c
				19 <Nr.18> La quantità indicata non corrisponde a quanto riportato su elaborato "SGA.PROG.09d"	nc	L'elaborato grafico sarà revisionato	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
19	R11	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	Quadro tecnico ed economico	NC				19/06/2023 -	23/06/2023		C

				1	Dal momento che nel computo di parla di soluzioni occorre chiarire se tali soluzioni sono alternative l'una all'altra o contemporanee	oss	L'osservazione non è chiara	Il computo contiene capitoli denominati "soluzione.....", che si vanno a sommare, a livello economico, l'uno con l'altro: si chiede chiarimento sul fatto se tali soluzioni siano alternative o contemporanee	Determinazione del RUP in merito: Il progettista dovrà chiarire se trattasi di soluzioni alternative o meno PROGETTISTI: Verrà eliminata l'indicazione "soluzione" in quanto gli interventi contenuti nel computo sono contemporanei.	Rev. 4		Rilievo chiuso	c
				2	<B.3> Non abbiamo elementi per verificare congruità importo	oss	I dati sono stati forniti all'amministrazione	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
				3	<B.4> Non abbiamo elementi per verificare congruità importo	oss	I dati sono stati forniti all'amministrazione	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
				4	<FASE 1 - B.11 –iva B.4> calcolo del 10% errato Consequentemente aggiornare importi complessivi successivi	nc	La tabella riporta il valore MAX, non la percentuale specifica.	Chiarimento non sufficiente – come riportato nel rilievo, l'importo da chiarire è al punto B.11 – iva 10% su imprevisti (B.4), che non corrisponde al 10% di quanto al punto B.4	Determinazione del RUP in merito: Il progettista dovrà chiarire l'aliquota IVA applicata PROGETTISTI: Il rigo B.11 sarà revisionato riportando il corretto valore dell'iva al 10%.			Rilievo chiuso	c
21	R13		10/02/2023			NC				19/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023	Schede di sintesi degli interventi proposti	OSS
				1	Non presente tra i documenti forniti	nc	L'elaborato sarà integrato	Proposta esaustiva				Il documento rappresenta più una sintesi del rilievo eseguito dello stato di fatto	oss
32	R16	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		Piano di Misura e Verifica	C				19/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
40	GEN.SDF.01		10/02/2023		Inquadramento urbanistico-territoriale	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Elaborato non fornito	nc	L'elaborato sarà integrato	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
41	GEN.PROG.01		10/02/2023		Planimetria generale degli interventi	C				08/06/2023 - Rev. 4	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
42	PAM.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Planimetria generale	C				08/06/2023 -	23/06/2023		C

										Rev. 2			
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
43	PAM.SDF.03a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Pianta Piano Interrato - Parte A	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
44	PAM.SDF.03b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Pianta Piano Interrato - Parte B	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
45	PAM.SDF.03c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Pianta delle Coperture	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
46	PAM.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Interrato - Parte A	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
47	PAM.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Interrato - Parte B	C					08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
48	PAM.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Seminterrato - Parte A"	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
49	PAM.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Seminterrato - Parte B"	C					08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
50	PAM.SDF.04e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Piano Piano Soppalcato - Parte A"	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
51	PAM.SDF.04f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Piano Piano Soppalcato - Parte B"	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
52	PAM.SDF.04g	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra - Parte A	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
53	PAM.SDF.04h	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra - Parte B	C					08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
54	PAM.SDF.04i	14/09/2022	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione	C					08/06/	23/06/		C

		2 - Rev. 1	3	zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo - Parte A					2023 - Rev. 2	2023		
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
55	PAM.SDF.04l	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
56	PAM.SDF.04m	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Secondo - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
57	PAM.SDF.04n	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Secondo - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
58	PAM.SDF.04o	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terzo - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
59	PAM.SDF.04p	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terzo - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
60	PAM.SDF.04q	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Quarto - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
61	PAM.SDF.04r	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Quarto - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
62	PAM.SDF.04s	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Quinto - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
63	PAM.SDF.04t	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Quinto - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
64	PAM.SDF.04u	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta dei soppalchi (Piano Terra e Piano Quinto)	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
65	PAM.SDF.04v	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
66	PAM.SDF.04z	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
67	PAM.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 6	C				08/06/2023 -	23/06/2023		C

									Rev. 2			
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
68	PAM.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 6	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
69	PAM.SDF.05c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 3 di 6	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
70	PAM.SDF.05d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 4 di 6	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
71	PAM.SDF.05e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 5 di 6	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
72	PAM.SDF.05f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 6 di 6	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
73	PAM.SDF.06a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni 1 di 7	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Serramenti> si ritiene utile, in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo, indicare le quote di dettaglio (per completezza)	oss	Si rimanda alle linee di quota	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
74	PAM.SDF.06b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni 2 di 7	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come rilievo 73	oss	Si rimanda alle linee di quota	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
75	PAM.SDF.06c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni 3 di 7	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come rilievo 73	oss	Si rimanda alle linee di quota	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
76	PAM.SDF.06d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni 4 di 7	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come rilievo 73	oss	Si rimanda alle linee di quota	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
77	PAM.SDF.06e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni 5 di 7	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come rilievo 73	oss	Si rimanda alle linee di quota	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
78	PAM.SDF.06f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni 6 di 7	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come rilievo 73	oss	Si rimanda alle linee di quota	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
79	PAM.SDF.06g	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni 7 di 7	OSS				08/06/2023 -	23/06/2023		C

									Rev. 2				
				1	Come rilievo 73	oss	Si rimanda alle linee di quota	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
80	PAM.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano interrato A	OSS			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<Corpi scaldanti - radiatori> Pur non disponendo degli elementi per la verifica circa il corretto rilievo dei corpi scaldanti ed illuminanti, si ritiene anomalo che nei blocchi wc non vi siano corpi scaldanti >(tipicamente radiatori) – verificare	oss		Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c
81	PAM.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano interrato B	OSS			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<Rappresentazione grafica> Alcuni locali non sono individuati con numerazione e risultano privi di porta di accesso – verificare e chiarire	oss	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Si prende atto che sono presenti locali ad uso ufficio non riscaldati	c
82	PAM.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano seminterrato A	OSS			08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023			C
				1	<Rappresentazione grafica> Alcuni locali (a sinistra dell'elaborato) sono privi di corpi illuminanti e/o scaldanti – verificare ed eventualmente chiarire	oss	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
83	PAM.SDF.07d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano seminterrato B	NC			08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023			C
				1	<Corpi scaldanti> Nella maggior parte dei locali non sono presenti – verificare e/o chiarire; corpi illuminanti: in alcuni locali, es. 904 (ufficio) non sono rappresentati corpi illuminanti – verificare e/o chiarire	nc	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Si prende atto che sono presenti locali ad uso ufficio non riscaldati	c
84	PAM.SDF.07e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano seminterrato B	OSS			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<Corpi scaldanti wc> Nei locali wc e in alcuni uffici non sono stati rappresentati	oss	Vedasi rilievo 80.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso				Rilievo chiuso	c

				corpi scaldanti – verificare e/o chiarire									
85	PAM.SDF.07f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terra B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Come rilievo 84	oss	Vedasi rilievo 80.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso					Rilievo chiuso	c
86	PAM.SDF.07g	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano primo A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Come rilievo 84	oss	Vedasi rilievo 80.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso					Rilievo chiuso	c
87	PAM.SDF.07h	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano primo B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Come rilievo 84	oss	Vedasi rilievo 80.	Chiarimento sufficiente – rilievo chiuso					Rilievo chiuso	c
88	PAM.SDF.07i	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano secondo A	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 <Corpi illuminanti e scaldanti> In alcuni blocchi wc ed in alcuni uffici non sono indicati né corpi illuminanti né corpi scaldanti – verificare e/o chiarire	nc	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
89	PAM.SDF.07j	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano secondo B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 <Corpi scaldanti>In alcuni locali uffici non sono presenti corpi scaldanti – verificare; il locale 863 è completamente privo di corpi scaldanti – verificare; analogamente i blocchi wc - verificare	oss	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
90	PAM.SDF.07k	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terzo A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 <Aspetti vari> Nel locale 923 uno dei due split a cassetta non è indicato – aggiornare. Il locale 998 non ha porta di accesso – verificare. Alcuni locali uffici non hanno corpi scaldanti – verificare. Il locale 1017 ha indicata graficamente una unità a cassetta senza indicazione testuale – verificare. Nei blocchi wc non sono preseti corpi scaldanti - verificare	oss	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
91	PAM.SDF.07l	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terzo B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 < Aspetti vari> Locale 1048: mancano indicazioni locale. In alcuni locali ad uso uffici mancano corpi scaldanti così come in alcuni locali ad uso wc – verificare. In alcuni locali mancano indicazioni split a cassetta - verificare	oss	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
92	PAM.SDF.07m	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano quarto A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C

									Rev. 2			
				1	< Aspetti vari> Alcuni locali uffici non presentano corpi scaldanti (es. 1162, 1163, 1165 etc.) – verificare. Il locale al di sotto del 1163 non presenta indicazione numerica.	oss	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
93	PAM.SDF.07n	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano quarto B	NC			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Illuminazione corpi scaldanti> Alcuni locali uffici, es. 1271, 1272, 1273 etc. non hanno corpi scaldanti – verificare. In alcuni locali es. 1280 manca illuminazione – verificare. Locale 1324 manca indicazioni su split a cassetta - verificare	nc	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
94	PAM.SDF.07o	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano quinto A	NC			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Illuminazione e corpi scaldanti> Il locale 1383 (ufficio) non ha né illuminazione né corpi scaldanti, idem 1393– verificare. Nei blocchi wc non sono presenti corpi scaldanti – verificare. Nel locale 1387 (ufficio) non sono presenti corpi scaldanti - verificare. Nel locale 1391 (ufficio) non sono presenti corpi scaldanti – verificare. Nel locale 1399 (ufficio) non sono presenti corpi scaldanti – verificare. 1442, 1444 idem. Occorre che il progettista verifichi la completezza del rilievo.	nc	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
95	PAM.SDF.07p	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano quinto B	NC			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Illuminazione e corpi scaldanti>In alcuni locali uffici non sono presenti corpi scaldanti – verificare. Nei blocchi wc non sono presenti corpi scaldanti – verificare. Nel locale 1544 (ufficio) non sono presenti né corpi scaldanti né illuminanti – verificare. Locale 1549, 1503, 1536 idem.	nc	Trattasi di refuso di visualizzazione del modello. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
96	PAM.SDF.07q	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano quinto soppalco	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo						Nessun rilievo	c
97	PAM.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano interrato A	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo						Nessun rilievo	c
98	PAM.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano interrato B	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo						Nessun rilievo	c
99	PAM.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano seminterrato A	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C

				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
100	PAM.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano seminterrato B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
101	PAM.SDF.08e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano terra A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
102	PAM.SDF.08f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano terra B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
103	PAM.SDF.08g	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta Primo - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
104	PAM.SDF.08h	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta Primo - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
105	PAM.SDF.08i	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano secondo, terzo e quarto A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
106	PAM.SDF.08l	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano secondo, terzo e quarto B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
107	PAM.SDF.08m	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano quinto A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
108	PAM.SDF.08n	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano quinto B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
109	PAM.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Interrato - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi bacs non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
110	PAM.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Interrato - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023		OSS
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi bacs non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Sono ancora presenti locali dove l'installazione di sistemi bacs è prevista in locali privi di corpi	oss

				chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione.								scaldanti (uffici e locali archivio senza terminale di emissione)	
111	PAM.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Seminterrato - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023			OSS
				1 Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Nell'area connettivo, priva di corpi scaldanti, è prevista installazione sistemi bacs – rilievo ancora valido	oss
112	PAM.PROG.09d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Seminterrato - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023			OSS
				1 Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Sono ancora presenti locali dove l'installazione di sistemi bacs è prevista in locali privi di corpi scaldanti – rilievo ancora valido	OSS
113	PAM.PROG.09e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Soppalcato - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
114	PAM.PROG.09f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Soppalcato - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
115	PAM.PROG.09g	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
116	PAM.PROG.09h	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023			OSS
				1 Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Sono ancora presenti locali dove l'installazione di sistemi bacs è prevista in locali privi di corpi scaldanti – rilievo ancora valido	oss
117	PAM.PROG.09i	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
118	PAM.PROG.09l	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C

<div> <div>RINA</div> <div>CHECK</div> </div>	Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti										RED+DCP – rev.16	
											Pag. 19/66	

				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
119	PAM.PROG.09m	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Secondo - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
120	PAM.PROG.09n	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Secondo - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
121	PAM.PROG.09o	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terzo - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
122	PAM.PROG.09p	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terzo - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
123	PAM.PROG.09q	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Quarto - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
124	PAM.PROG.09r	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Quarto - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		OSS
				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Presente locale (connettivo) dove l'installazione di sistemi bacs è prevista in aree privi di corpi scaldanti – rilievo ancora valido	oss
125	PAM.PROG.09s	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Quinto - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
126	PAM.PROG.09t	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Quinto - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
127	PAM.PROG.09u	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta dei soppalchi (Piano Terra e Quinto)	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Come rilievo 109	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
128	PAM.PROG.09v	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Copertura - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
129	PAM.PROG.09z	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.01 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Copertura - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
130	SGA.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.02 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
131	SGA.SDF.03a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.02 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Pianta Piano Seminterrato e	C				08/06/2023 -	23/06/2023		C

				Piano Terra					Rev. 2			
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
132	SGA.SDF.03b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Pianta Piano Terzo, Piano Terzo Soppalco e Piano Quarto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
133	SGA.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta Piano Seminterrato e Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
134	SGA.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta Piano Primo, Primo Soppalco e Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
135	SGA.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta Piano Terzo, Secondo Soppalco e Piano Quarto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
136	SGA.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta Piano Quinto e Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
137	SGA.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
138	SGA.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
139	SGA.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Seminterrato e Piano Terra	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Zone non riscaldate-corpi scaldanti> In alcuni locali indicati negli elaborati precedenti come non riscaldati compaiono corpi scaldanti – verificare e/o correggere	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				2 <Simboli grafici> In alcuni locali sono rappresentati simboli che non trovano riscontro nella legenda - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
140	SGA.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	NC				08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023		C
				1 <Corpi scaldanti> In alcuni locali indicati come riscaldati negli elaborati precedenti non sono presenti corpi scaldanti – verificare e/o correggere	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva	Progettista: L'elaborato verrà aggiornato			Alcuni locali risultano ancora privi di corpi scaldanti – rilievo ancora valide A seguito di	c

												contraddittorio il Progettista ha riemesso l'elaborato secondo quanto indicato nella "determinazione contraddittorio" – rilievo chiuso	
				2	<Simboli grafici> In alcuni locali sono rappresentati simboli che non trovano riscontro nella legenda - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
141	SGA.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Corpi scaldanti> Presenti corpi scaldanti interni alle pareti - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				2	<Simboli grafici> In alcuni locali sono rappresentati simboli che non trovano riscontro nella legenda - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
				3	<Corpi scaldanti> In alcuni locali indicati come riscaldati negli elaborati precedenti non sono presenti corpi scaldanti – verificare e/o correggere	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
142	SGA.SDF.07d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Quinto e Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
143	SGA.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Seminterrato e Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
144	SGA.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
145	SGA.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terzo, Piano Terzo Soppalco e Piano Quarto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
146	SGA.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Quinto e Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
147	SGA.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.A.02 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Seminterrato e Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi bacs non sono riscaldati (secondo quanto riportato in elaborati precedenti), pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione. (si veda locale Hall e quello adiacente). Si verifichi estensione retino locale biblioteca i quanto pare comprendere anche porzioni di muratura.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
148	SGA.PROG.09b	14/09/2022	10/02/2023		ED.A.02 - Interventi di efficientamento	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C

		2 - Rev. 1	3	energetico - Pianta Piano Primo e Piano Secondo						2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	2023 20/07/2023		
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
149	SGA.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terzo, Piano Terzo Soppalco e Piano Quarto	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
150	SGA.PROG.09d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.02 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
151	ESTO.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Planimetria generale	C					08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
152	ESTO.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C					08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
153	ESTO.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Piano interrato A	NC					08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1 <Rappresentazione> La rappresentazione grafica è incompleta, non è chiaro l'oggetto della rappresentazione: destinazioni d'uso, corpi scaldanti, retini etc.	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
154	ESTO.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Piano interrato B	NC					08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1 Come rilievo 153	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
155	ESTO.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Piano seminterrato A	NC					08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1 Come rilievo 153	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
156	ESTO.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Piano seminterrato B	NC					08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1 Come rilievo 153	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
157	ESTO.SDF.04e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Piano terra A	NC					08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		C
				1 Come rilievo 153	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
158	ESTO.SDF.04f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Piano terra B	NC					08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		C
				1 Come rilievo 153	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva	Progettista: L'elaborato verrà				I locali indicati non presentano né corpi	c

								aggiornato			scaldanti né retino che indichi che questi siano non riscaldati (come in elaborati precedenti) - rilievo ancora valido A seguito di contraddittorio il Progettista ha rimesso l'elaborato secondo quanto indicato nella "determinazione contraddittorio" - rilievo chiuso	
159	ESTO.SDF.04g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		C
				1 <Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici sembrano essere non riscaldati), verificare ufficio 222 non sembra esserci porta di accesso - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
160	ESTO.SDF.04h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		C
				1 <Legenda> Inserire legenda esplicativa dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti)	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
161	ESTO.SDF.04i	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano terzo	OSS				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1 <Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici sembrano essere non riscaldati) - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
162	ESTO.SDF.04l	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano quarto	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		C
				1 <Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici sembrano essere non riscaldati) - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
163	ESTO.SDF.04m	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano quinto	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		C

				1<Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici sembrano essere non riscaldati) - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
164	ESTO.SDF.04n	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano sesto	OSS				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1<Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici sembrano essere non riscaldati) - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
165	ESTO.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 3	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
166	ESTO.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 3	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
167	ESTO.SDF.05c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico - Prospetti 3 di 3	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
168	ESTO.SDF.06a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico - Sezioni 1 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1<Corpi scaldanti> Alcuni corpi scaldanti sono a filo pavimento altri sembrano essere sollevati da terra – chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
169	ESTO.SDF.06b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo geometrico - Sezioni 2 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
170	ESTO.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano interrato A	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
171	ESTO.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano interrato B	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
172	ESTO.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano seminterrato A	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
173	ESTO.SDF.07d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano seminterrato B	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
174	ESTO.SDF.07e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terra A	NC				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		OSS

									2023 - Rev. 4			
				1	<Corpi scaldanti> alcuni locali indicati come uffici ed alcuni bagni risultano non scaldati - chiarire	oss	Si rimanda al rilievo 80. L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Alcuni locali ad uso uffici rimangono privi di corpi scaldanti – chiarire – rilievo ancora valido	oss
				2	<Destinazione locali> Alcune destinazioni d'uso risultano mancanti	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				3	<Illuminazione> Risulta mancante in alcuni bagni	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
175	ESTO.SDF.07f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terra B	C				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023	C
					Nessun rilievo						Nessun rilievo	c
176	ESTO.SDF.07g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano primo	NC				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023	C
				1	<Corpi scaldanti> Mancano presumibilmente dei corpi scaldanti in alcuni dei locali come ufficio e nei bagni - verificare	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				2	<Aspetti vari> Alcuni locali sono sprovvisti di destinazione d'uso e di illuminazione – verificare e/o correggere.	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
177	ESTO.SDF.07h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023	OSS
				1	<Corpi scaldanti> Si ritiene anomalo che nei blocchi wc non vi siano corpi scaldanti >(tipicamente radiatori)	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			La situazione è rimasta invariata – rilievo ancora aperto	oss
178	ESTO.SDF.07i	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terzo	NC				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023	C
				1	<Corpi scaldanti> Ufficio 371 mancano corpi scaldanti e illuminazione.	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
179	ESTO.SDF.07l	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano quarto	NC				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023	OSS
				1	<Corpi scaldanti ed illuminazione> Alcuni uffici sono sprovvisti di corpi scaldanti e/o di illuminazione. Alche alcuni bagni sono sprovvisti di corpi scaldanti – verificare e/o correggere	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo in parte ancora valido – la situazione nei bagno è invariata	oss
180	ESTO.SDF.07m	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano quinto	NC				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023	OSS

										Rev. 3 20/07/ 2023 - Rev. 4	20/07/ 2023		
				1	Come punto precedente	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Come rilievo precedente	oss
181	ESTO.SDF.07n	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano piano sesto	NC				08/06/ 2023 - Rev. 3 20/07/ 2023 - Rev. 4	23/06/ 2023 20/07/ 2023		OSS
				1	Come da rilievo 179	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Come rilievo precedente	oss
182	ESTO.SDF.07o	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Copertura	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
183	ESTO.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano interrato A	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
184	ESTO.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano interrato B	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
185	ESTO.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano seminterrato A	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
186	ESTO.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano seminterrato B	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
187	ESTO.SDF.08e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano terra A	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
188	ESTO.SDF.08f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano terra B	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
189	ESTO.SDF.08g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano primo	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
190	ESTO.SDF.08h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano secondo	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
191	ESTO.SDF.08i	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano terzo	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
192	ESTO.SDF.08l	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano quarto	C				08/06/ 2023 - Rev. 3	23/06/ 2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c

193	ESTO.SDF.08m	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano quinto	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
194	ESTO.SDF.08n	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo fotografico - Piano piano sesto	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
195	ESTO.SDF.08o	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Rilievo fotografico - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
196	ESTO.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano interrato A	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
197	ESTO.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano interrato B	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
198	ESTO.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano seminterrato A	OSS				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi bacs non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
199	ESTO.PROG.09d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano seminterrato B	OSS				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi bacs non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
200	ESTO.PROG.09e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano terra A	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		OSS
				1 <Sistemi regolazione> Verificare che tutti i locali in cui sono previsti sistemi BACS o sistemi di regolazione flusso luminoso siano dotati di corpi scaldanti e/o illuminazione	oss	L'elaborato sarà revisionato.					Presenti locali dove l'installazione di sistemi bacs è prevista in aree privi di corpi scaldanti – rilievo ancora valido	oss
201	ESTO.PROG.09f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano terra B	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		OSS
				1 Come punto precedente	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Come rilievo precedente	oss

202	ESTO.PROG.09g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		OSS
				1 Come da rilievo 200	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Come rilievo precedente	oss
203	ESTO.PROG.09h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		OSS
				1 Come da rilievo 200	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Come rilievo precedente	oss
204	ESTO.PROG.09i	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano terzo	OSS				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				1 <Sistemi regolazione> Verificare che i locali in cui si intende ottimizzare la regolazione con sistemi BACS ed installare sistemi di regolazione flusso luminoso siano dotati di corpi scaldanti e/o plafoniere	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
205	ESTO.PROG.09l	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano quarto	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		C
				1 Come da rilievo 204	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
206	ESTO.PROG.09m	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano quinto	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		C
				1 Come da rilievo 204	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
207	ESTO.PROG.09n	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano sesto	OSS				08/06/2023 - Rev. 3 20/07/2023 - Rev. 4	23/06/2023 20/07/2023		C
				1 Come da rilievo 204	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
208	ESTO.PROG.10a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Prospetti 1 di 3	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
209	ESTO.PROG.10b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Prospetti 2 di 3	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
210	ESTO.PROG.10c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.03 - Interventi di efficientamento energetico - Prospetti 3 di 3	C				08/06/2023 - Rev. 3	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
211	RMG.SDF.02	14/09/2022	10/02/2023	ED.A.04 - Planimetria generale	C				08/06/2023	23/06/2023		C

		2 - Rev. 2	3							2023 - Rev. 2	2023		
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
212	RMG.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
213	RMG.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano terra A-C	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
214	RMG.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano terra B	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
215	RMG.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano ammezzato A-C	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
216	RMG.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano ammezzato B	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
217	RMG.SDF.04e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano primo A-C	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
218	RMG.SDF.04f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano primo B	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
219	RMG.SDF.04g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano primo ammezzato A	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
220	RMG.SDF.04h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano secondo A-C	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
221	RMG.SDF.04i	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano secondo B	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
222	RMG.SDF.04j	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano terzo A-C	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
223	RMG.SDF.04k	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano terzo B	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
224	RMG.SDF.04l	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta piano quarto B	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
225	RMG.SDF.05a	14/09/2022	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 3	C					08/06/2023	23/06/2023		C

		2 - Rev. 2	3						2023 - Rev. 2	2023		
						Nessun rilievo					Nessun rilievo	c
226	RMG.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 3	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
						Nessun rilievo					Nessun rilievo	c
227	RMG.SDF.05c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo geometrico - Prospetti 3 di 3	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
						Nessun rilievo					Nessun rilievo	c
228	RMG.SDF.06a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo geometrico - Sezioni 1 di 2	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
						Nessun rilievo					Nessun rilievo	c
229	RMG.SDF.06b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo geometrico - Sezioni 2 di 2	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
						Nessun rilievo					Nessun rilievo	c
230	RMG.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terra A-C	OSS			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Radiatori> Non c'è uniformità sulle etichette dei radiatori (alcuni sono indicati con scritta Rad altri hanno tabella con caratteristiche dello stesso)	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				2	<Corpi scaldanti> il locale n.536 viene indicato in elaborati precedenti come NON riscaldato, nel presente elaborato vengono inseriti corpi scaldanti – chiarire Allo stesso modo il locale 531 indicato riscaldato (privo di retino) in elaborati precedenti non presenta corpi scaldanti - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
231	RMG.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terra B	OSS			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Corpi scaldanti> il locale n.486 viene indicato in elaborati precedenti come riscaldato, nel presente elaborato non vengono inseriti corpi scaldanti – chiarire Allo stesso modo il locale bagni 495, indicato riscaldato (privo di retino) in elaborati precedenti non presenta corpi scaldanti	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
				2	<Radiatori> Non c'è uniformità sulle etichette dei radiatori (alcuni sono indicati con scritta Rad altri hanno tabella con caratteristiche dello stesso)	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c
232	RMG.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta ammezzato A-C	OSS			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<corpi scaldanti> Ufficio 349 Privo di corpi scaldanti, locale 364 ed ingresso 425 anche (risulta riscaldati da elaborati precedenti) chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva			Rilievo chiuso	c

				2	<Radiatori> Non c'è uniformità sulle etichette dei radiatori (alcuni sono indicati con scritta Rad altri hanno tabella con caratteristiche dello stesso)	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
233	RMG.SDF.07d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta ammezzato B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Corpi scaldanti> Sala cinema (398) e bagno non presentano corpi scaldanti. La mensa (403) indicata NON riscaldata in elaborati precedenti presenta corpi scaldanti - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
234	RMG.SDF.07e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano primo A-C	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Corpi scaldanti> Locale tecnico 298 risulta riscaldato da elaborati precedenti ma non ha corpi scaldanti. Locale in basso a sinistra come periodo precedente.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
235	RMG.SDF.07f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano primo B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Corpi scaldanti> Locale archivio risulta riscaldato da elaborati precedenti ma non ha corpi scaldanti.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
236	RMG.SDF.07g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta primo ammezzato A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Etichetta> Ambulatorio 235 sono indicati condizionatori con etichetta vuota	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
237	RMG.SDF.07h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano secondo A-C	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
238	RMG.SDF.07i	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano secondo B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<corpi scaldanti>Prima camerata a sx priva di corpo scaldante	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
239	RMG.SDF.07j	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terzo A-C	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Camerata 97 e 100 non presenti corpi scaldanti	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
240	RMG.SDF.07k	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano terzo B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Nessun rilievo	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
241	RMG.SDF.07l	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta piano quarto B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Locale tecnico 1 e locale 20 se sono riscaldati come da elaborati precedenti manca corpo scaldante	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
242	RMG.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano terra A-C	C				08/06/2023 -	23/06/2023		C

									Rev. 2			
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
243	RMG.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano terra B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
244	RMG.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta ammezzato A-C	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
245	RMG.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta ammezzato B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
246	RMG.SDF.08e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano primo A-C	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
247	RMG.SDF.08f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano primo B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
248	RMG.SDF.08g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano ammezzato A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
249	RMG.SDF.08h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano secondo A-C	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
250	RMG.SDF.08i	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano secondo B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
251	RMG.SDF.08j	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano terzo A-C	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
252	RMG.SDF.08k	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano terzo B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
253	RMG.SDF.08l	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano quarto B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
254	RMG.SDF.08m	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano quarto C	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
255	RMG.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano terra A-C	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
256	RMG.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano terra B	OSS				08/06/2023 -	23/06/2023		C

									Rev. 2			
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
257	RMG.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta ammezzato A-C	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
258	RMG.PROG.09d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta ammezzato B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
259	RMG.PROG.09e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano primo A-C	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
260	RMG.PROG.09f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano primo B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
261	RMG.PROG.09g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta primo ammezzato A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
262	RMG.PROG.09h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano secondo A-C	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
263	RMG.PROG.09i	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano secondo B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
264	RMG.PROG.09j	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano terzo A-C	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono dotati, per lo meno	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c

				graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione								
265	RMG.PROG.09k	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano terzo B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
266	RMG.PROG.09l	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta piano quarto B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
267	RMG.PROG.09m	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
268	RMG.PROG.09n	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.A.04 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle coperture - Confronto soluzioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
269	IMLA.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
270	IMLA.SDF.03a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Pianta Seminterrato	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
271	IMLA.SDF.03b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
272	IMLA.SDF.03c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Pianta Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
273	IMLA.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta Piano Seminterrato	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
274	IMLA.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
275	IMLA.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
276	IMLA.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c

277	IMLA.SDF.04e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
278	IMLA.SDF.04f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
279	IMLA.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
280	IMLA.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
281	IMLA.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo geometrico - Sezioni	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Serramenti> si ritiene utile, in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo, indicare le quote di dettaglio (per completezza)	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
282	IMLA.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Seminterrato	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Corpi scaldanti> Locale 77, 14, 45, 55, 60 etc. non risultano presenti corpi scaldanti, da elaborati precedenti sono indicati come riscaldati	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
283	IMLA.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
284	IMLA.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
285	IMLA.SDF.07d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
286	IMLA.SDF.07e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
287	IMLA.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano Seminterrato	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
288	IMLA.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
289	IMLA.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano Primo	C				08/06/2023 -	23/06/2023		C

									Rev. 2			
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
290	IMLA.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
291	IMLA.SDF.08e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
292	IMLA.PROG.9a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Seminterrato	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
293	IMLA.PROG.9b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
294	IMLA.PROG.9c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
295	IMLA.PROG.9d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
296	IMLA.PROG.9e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
297	IMLA.PROG.9f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
298	MCO.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
299	MCO.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
300	MCO.SDF.04	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Aspetti vari> Non è chiaro cosa si intende rappresentare in questo elaborato - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
301	MCO.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
302	MCO.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
303	MCO.SDF.06	14/09/2022	10/02/2023	ED.E.07 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/	23/06/		C

		2 - Rev. 2	3							2023 - Rev. 2	2023		
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
304	MCO.SDF.07	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
305	MCO.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Rilievo fotografico - Planimetria generale	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
306	MCO.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Rilievo fotografico - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
307	MCO.PROG.09	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Interventi di efficientamento energetico - Planimetria generale	NC					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Manca elaborato	nc	L'elaborato sarà integrato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
308	MCO.PROG.10	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.07 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
309	MCO.SDF.02a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Planimetria generale	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
310	MCO.SDF.02b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Planimetria generale	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
311	MCO.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
312	MCO.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
313	MCO.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
314	MCO.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
315	MCO.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
316	MCO.SDF.04e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
317	MCO.SDF.04f	14/09/2022	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo	C					08/06/	23/06/		C

		2 - Rev. 2	3	geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta					2023 - Rev. 2	2023		
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
318	MCO.SDF.04g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
319	MCO.SDF.04h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
320	MCO.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
321	MCO.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
322	MCO.SDF.05c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
323	MCO.SDF.05d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
324	MCO.SDF.06a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
325	MCO.SDF.06b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
326	MCO.SDF.06c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
327	MCO.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
328	MCO.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Corpi scaldati> un paio di locali presenta incongruenze rispetto elaborati precedenti (zone riscaldate senza corpi scaldanti e zono non riscaldate con corpi scaldanti)	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
329	MCO.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Rilievo chiuso	c
330	MCO.SDF.07d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	OSS				08/06/2023 -	23/06/2023		C

									Rev. 2			
				1 <Corpi scaldanti> La porzione finale del corridoio dell'edificio a sinistra non presenta corpi scaldanti ma da elaborati precedenti dovrebbe essere zona riscaldata. Il locale in basso a sinistra non ha corpi scaldanti ma viene indicato riscaldata, inoltre non è chiaro come si acceda a questo. – chiarire. Il corridoio della porzione di edificio a destra dovrebbe essere non riscaldata ma presenta un piccolo radiatore e bocchette a soffitto, si chiede di chiarire se le bocchette a soffitto sono destinate a riscaldamento.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
331	MCO.SDF.07e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
332	MCO.SDF.07f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <corpi scaldanti> alcuni locali, individuati come riscaldati (in elaborati precedenti), non presentano corpi scaldanti	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
333	MCO.SDF.07g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <corpi scaldanti> alcuni locali, individuati come riscaldati, non presentano corpi scaldanti e viceversa	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
334	MCO.SDF.07h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come punto precedente	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
335	MCO.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
336	MCO.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
337	MCO.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
338	MCO.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
339	MCO.SDF.08e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
340	MCO.SDF.08f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C

										Rev. 2			
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
341	MCO.SDF.08g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
342	MCO.SDF.08h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
343	MCO.SDF.08i	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Planimetria generale	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
344	MCO.SDF.08l	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico - Planimetria generale	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
345	MCO.PROG.09	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di efficientamento energetico - Planimetria generale	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
346	MCO.PROG.10a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	OSS					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono riscaldati, secondo quanto indicato da elaborati precedenti. - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
347	MCO.PROG.10b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	OSS					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono riscaldati, secondo quanto indicato da elaborati precedenti. - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
348	MCO.PROG.10c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
349	MCO.PROG.10d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	OSS					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono riscaldati, secondo quanto indicato da elaborati precedenti. - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
350	MCO.PROG.10e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	OSS					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono riscaldati, secondo	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c

				quanto indicato da elaborati precedenti. - chiarire								
351	MCO.PROG.10f	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono riscaldati, secondo quanto indicato da elaborati precedenti. - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
352	MCO.PROG.10g	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono riscaldati, secondo quanto indicato da elaborati precedenti. - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
353	MCO.PROG.10h	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono riscaldati, secondo quanto indicato da elaborati precedenti. - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
354	MCO.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.33 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
355	MCO.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.33 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
356	MCO.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.33 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
357	MCO.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.33 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
358	MCO.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.33 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
359	MCO.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.33 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
360	MCO.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.33 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
361	MCO.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.33 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C

	Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti										RED+DCP – rev.16
											Pag. 42/66

										Rev. 2				
				1	<Corpi scaldati> Sembra anomala la mancanza di corpi scaldanti in locali ad uso ufficio –chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
				2	<Illuminazione> La planimetria "Ilg" presenta locali senza illuminazione (15,14, 125, 8..) - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
362	MCO.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.33 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
363	MCO.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.33 - Rilievo fotografico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
364	MCO.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.33 - Rilievo fotografico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
365	MCO.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.33 - Rilievo fotografico - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
366	MCO.PROG.09	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.33 - Interventi di efficientamento energetico - Planimetria generale	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	Non presente	nc	L'elaborato sarà integrato	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
367	MCO.PROG.10a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.33 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
368	MCO.PROG.10b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.33 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
369	MCO.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
370	MCO.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
371	MCO.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo geometrico,individuazione zone termiche,destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	Elaborato non coerente, appartiene ad altro edificio	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
372	MCO.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo geometrico,individuazione zone termiche,destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
373	MCO.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 -	23/06/2023			C

									Rev. 2			
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
374	MCO.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
375	MCO.SDF.07	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023		OSS
				Nessun rilievo							A seguito dell'aggiornamento dell'elaborato MCO.SDF.04 l'elaborato non è più coerente, sono presenti locali indicati come non riscaldati che presentano corpi scaldanti	oss
376	MCO.SDF.08	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
377	MCO.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2 20/07/2023 - Rev. 3	23/06/2023 20/07/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
378	MCO.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
379	MCO.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
380	MCO.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
381	MCO.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra e Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
382	MCO.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
383	MCO.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C

<div> <div>RINA</div> <div>CHECK</div> </div>	<div>Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti</div>										RED+DCP – rev.16	
											Pag. 44/66	

				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
384	MCO.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo geometrico - Sezioni	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
385	MCO.SDF.07	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	OSS					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1<Corpi scaldanti> La cappella ha gli split ma è indicata come non riscaldata in precedente elaborato -chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
386	MCO.SDF.08	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo fotografo - Pianta Piano Terra e Piano Primo	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
387	MCO.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra e Piano Primo	OSS					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1<Sistemi BACS> Chiarire la situazione della cappella: risulta non riscaldata (come indicato nei punti precedenti) e ha split – se riscaldata l'intervento relativo a sistemi bacs è coerente se non lo è si chiede di chiarire come si intende effettuare l'ottimizzazione.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
388	MCO.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
389	MCO.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Planimetria generale	C					09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
390	MCO.SDF.03a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C					09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
391	MCO.SDF.03b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C					09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
392	MCO.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo geometrico,individuazione zone termiche,destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C					09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
393	MCO.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo geometrico,individuazione zone termiche,destinazione d'uso - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
394	MCO.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo geometrico,individuazione zone termiche,destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	C					08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
395	MCO.SDF.05	14/09/2022	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo	C					08/06/2023	23/06/2023		C

		2 - Rev. 1	3	geometrico - Prospetti					2023 - Rev. 2	2023		
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
396	MCO.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
397	MCO.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
398	MCO.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				<Corpi scaldanti> Incongruenze tra zone indicate non riscaldate o riscaldate e assenza/presenza di corpi scaldanti	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
399	MCO.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
400	MCO.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
401	MCO.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
402	MCO.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				<Sistemi BACS> planimetria più in alto c'è un locale ad uso ufficio, identificato non riscaldato, in cui si intende installare sistemi BACS – verificare e correggere	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
403	MCO.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
404	MCO.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
405	MCO.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A- Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
406	MCO.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
407	MCO.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C

				1	<Destinazione d'uso> Manca indicazione destinazione d'uso locale (quello più in alto nella tavola) analizzato poi successivamente per interventi migliorativi	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
408	MCO.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo	c						Nessun rilievo	c
409	MCO.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo	c						Nessun rilievo	c
410	MCO.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo	c						Nessun rilievo	c
411	MCO.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<corpi scaldanti> nei locali dispensa, cucina etc. sono presenti corpi scaldanti, queste aree in elaborati precedenti sono state individuate come non riscaldate – chiarire L'officina non risulta avere corpi scaldanti, neanche la palestra e i magazzini collocati al di sotto della palestra, Incoerenza tra elaborati – chiarire Il bar sembrerebbe non riscaldato ma ha split ed analogamente altri locali della stessa planimetria sembrano non riscaldati ma con terminali di erogazione inseriti - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
412	MCO.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Corpi scaldanti> Alcuni locali ad uso ufficio, evidenziati come non riscaldati, presenta terminali di erogazione. - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
413	MCO.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo	c						Nessun rilievo	c
414	MCO.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo	c						Nessun rilievo	c
415	MCO.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<Sistemi BACS> Alcuni locali sono indicati come non riscaldati, hanno terminali ed è prevista installazione sistemi regolazione BACS – chiarire la situazione del locale Chiarire situazione locali planimetria collocata più in basso nel disegno, non riscaldati (da precedenti elaborati) ma dotati di terminali e installazione sistemi	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c

				BACS come intervento								
416	MCO.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo e Piano Secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Alcuni locali sono indicati come non riscaldati, ma ed è prevista installazione sistemi regolazione BACS – chiarire la situazione del locale e nel caso come si intenda attuare l'ottimizzazione.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Il rilievo è chiuso a patto che il locale "connettivo" venga escluso dal retino di installazione sistemi bacs, essendo questo non riscaldato da elaborati precedenti	c
417	MCO.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
418	MCO.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.05.06.08.09.38.39 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
419	MCO.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
420	MCO.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
421	MCO.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
422	MCO.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
423	MCO.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
424	MCO.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Corpi scaldanti> Spogliatoio (planimetria in alto) e magazzino (planimetria in basso) sono incoerenti con tavola di indicazione zone termiche (riscaldate e senza terminale o viceversa) - verificare	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
425	MCO.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
426	MCO.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 -	23/06/2023		C

										Rev. 2			
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
427	MCO.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
428	MCO.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.05.06.08.09.38.39 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	<sistemi BACS> come riferito al punto 424 è necessario chiarire se lo spogliatoio è riscaldato o meno, se così non fosse chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione con sistemi BACS se non sono presenti corpi scaldanti	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
429	MCO.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.05.06.08.09.38.39 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
430	MCO.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.05.06.08.09.38.39 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1	Non presente	nc	L'elaborato sarà integrato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
431	PIX.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.49 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
432	PIX.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.49 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
433	PIX.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.49 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
434	PIX.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.49 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
435	PIX.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.49 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso -Pianta Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
436	PIX.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.49 - Rilievo geometrico - Prospetti esterni 1 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
437	PIX.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.49 -Rilievo geometrico - Prospetti esterni 2 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
438	PIX.SDF.05c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.49 - Rilievo geometrico - Prospetti interni 1 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
439	PIX.SDF.05d	14/09/2022	10/02/2023		ED.E.49 - Rilievo geometrico - Prospetti interni	C				08/06/	23/06/		C

		2 - Rev. 2	3	2 di 2					2023 - Rev. 2	2023		
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
440	PIX.SDF.06a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Rilievo geometrico - Sezioni 1 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
441	PIX.SDF.06b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Rilievo geometrico - Sezioni 2 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
442	PIX.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <corpi scaldanti> Magazzino 87 e 77 non è chiaro se siano o meno riscaldati - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Prendiamo atto che il locale 87 (analogamente il vicino 85) non sia stato rilevato ma che da elaborati precedenti sia stato supposto riscaldato – rilievo chiuso	c
443	PIX.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
444	PIX.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
445	PIX.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Rilievo fotografico - Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
446	PIX.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Rilievo fotografico - Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
447	PIX.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Rilievo fotografico - Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
448	PIX.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Rilievo fotografico - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
449	PIX.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
450	PIX.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
451	PIX.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C

				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
452	PIX.PROG.09d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.49 - Interventi di efficientamento energetico - Copertura	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
453	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
454	MRL.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 <Legenda> Implementare legenda con tutti i retini inseriti nel disegno o modificare retino - verificare	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
455	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
456	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
457	MRL.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
458	MRL.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
459	MRL.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo geometrico - Prospetti esterni 1 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 <Quote> Si ritiene utile per completezza inserire altre quote oltre quelle di piano, eventualmente anche in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo, indicare le quote di dettaglio	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
460	MRL.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo geometrico - Prospetti esterni 2 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Come da rilievo precedente	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
461	MRL.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo geometrico - Sezioni	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Come da rilievo 459	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
462	MRL.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 <Corpo scaldante> Un locale ad uso wc viene indicato come non riscaldato ma è presente radiatore - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
463	MRL.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C

				1	<Corpo scaldante> Un locale ad uso wc è indicato come riscaldato ma non ha terminali - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
464	MRL.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
465	MRL.SDF.07d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Terzo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<corpi scaldanti> vano scala 101 chiarire se riscaldato o meno	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
466	MRL.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
467	MRL.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano Primo	C				09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
468	MRL.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano Secondo	C				09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
469	MRL.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano Terzo	C				09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
470	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<Sistemi BACS> Presenti due locali indicati come non riscaldati, uno presenta terminale l'altro no, chiarire la situazione di questi e chiarire in caso di assenza di terminali come si intende effettuare ottimizzazione con sistemi BACS	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
471	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è stata indicata la futura installazione di sistemi BACS non sono dotati, per lo meno graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si chiede di chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
472	MRL.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
473	MRL.PROG.09d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
474	MRL.PROG.09e	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023		ED.E.50 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Copertura	C				08/06/2023 -	23/06/2023			C

									Rev. 2			
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
475	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
476	MRL.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
477	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
478	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
479	MRL.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
480	MRL.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
481	MRL.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo geometrico - Prospetti esterni 1 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Quote> si ritiene utile per completezza inserire altre quote oltre quelle di piano, eventualmente anche in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo, indicare le quote di dettaglio	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
482	MRL.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo geometrico - Prospetti esterni 2 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come rilievo precedente	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
483	MRL.SDF.06a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo geometrico - Sezioni 1 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come da rilievo 481	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
484	MRL.SDF.06a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo geometrico - Sezioni 2 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come da rilievo 481	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
485	MRL.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <ventilconvettore> inserito in locale identificato come non riscaldata - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
486	MRL.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Corpi scaldanti> Verificare locali aule, uffici, archivio se riscaldati o no, non	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c

				compaiono corpi scaldanti								
487	MRL.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Corpi scaldanti> Verificare magazzino 257 presente ventilconvettore, non coerente con elaborati precedenti	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
488	MRL.SDF.07d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
489	MRL.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano Terra	C				09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
490	MRL.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano Primo	C				09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
491	MRL.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano Secondo	C				09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
492	MRL.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano Terzo	C				09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
493	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Incoerenza tra elaborati, alcuni locali sono indicati non riscaldati, hanno corpi scaldanti e installazione sistemi bacs come intervento. – chiarire situazione locale	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
494	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Incoerenza tra elaborati, un locale è indicato non riscaldato, ha corpi scaldanti ed installazione sistemi bacs come intervento. – chiarire situazione locale	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
495	MRL.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
496	MRL.PROG.09d	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.53 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
497	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
498	MRL.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 -	23/06/2023		C

									Rev. 2			
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
499	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
500	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
501	MRL.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo geometrico - Prospetti esterni 1 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Quote> Si ritiene utile per completezza inserire altre quote oltre quelle di piano, eventualmente anche in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo, indicare le quote di dettaglio	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
502	MRL.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo geometrico - Prospetti esterni 2 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come rilievo precedente	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
503	MRL.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo geometrico - Sezioni	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come rilievo 501	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
504	MRL.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <corpi scaldanti> Alcuni locali presenta split e/o radiatori ma questi sono stati indicati non riscaldati in elaborato precedente - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
505	MRL.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <corpi scaldanti> locale "distribuzione" identificato riscaldato non presenta corpi scaldanti di alcun tipo- chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
506	MRL.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo fotografico - Piano Terra	C				09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
507	MRL.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Rilievo fotografico - Piano Primo	C				09/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
508	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> Come riferito in precedenza chiarire se locali sono scaldati o meno, se ci sono corpi scaldanti o meno e di conseguenza se è attuabile l'intervento , manca coerenza tra le tavole per determinati locali - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c

509	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Terra Controsoffitti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
510	MRL.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 2	10/02/2023	ED.E.62 - Interventi di efficientamento energetico - Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
511	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55.66 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
512	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
513	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
514	MRL.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
515	MRL.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
516	MRL.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55.66 - Rilievo geometrico - Prospetti	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Quote serramenti> si ritiene utile per completezza inserire alcune quote anche in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
517	MRL.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55.66 - Rilievo geometrico - Sezioni	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Quote serramenti> Si ritiene utile per completezza inserire alcune quote anche in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
518	MRL.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55-66 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Nessun rilievo	c						Nessun rilievo	c
519	MRL.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55-66 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Corpi scaldanti ed illuminazione> Non è inserito nulla nel disegno né corpi scaldanti né illuminazione, tuttavia da elaborati precedenti i locali dovrebbero essere riscaldati e si presume dotati di illuminazione- chiarire-verificare	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
520	MRL.SDF.08a	14/09/2022	10/02/2023	ED.E.55-66 - Rilievo fotografico - Pianta Piano	C				08/06/	23/06/		C

		2 - Rev. 1	3	Terra					2023 - Rev. 2	2023		
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
521	MRL.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55-66 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
522	MRL.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55-66 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
523	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55-66 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
524	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55-66 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Aspetti vari> come riferito al punto 519 chiarire la situazione dei locali in cui non è inserito nulla.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
525	MRL.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.55-66 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
526	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.65.52a - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
527	MRL.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.65.52a - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
528	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.65.52a - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <destinazione d'uso> mancante in alcuni locali	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
529	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.65.52a - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
530	MRL.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.65.52a - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
531	MRL.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.65.52a - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
532	MRL.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.65.52a - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
533	MRL.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.65.52a - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	NC				08/06/2023 -	23/06/2023		C

									Rev. 2				
				1	<illuminazione> l'indicazione dell'illuminazione è incompleta	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
534	MRL.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.65.52a - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo	OSS			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<corpi scaldanti> il fabbricato di sinistra, non riscaldato secondo elaborati precedenti, presenta split e fancoil – chiarire situazione locali	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
535	MRL.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.65.52a - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
536	MRL.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.65.52a - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
537	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.65.52a - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
538	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.65.52a - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
539	MRL.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.65.52a - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
540	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.59.60.61 - Planimetria generale	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
541	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
542	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	C			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
543	MRL.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico - Prospetti	OSS			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<Quote serramenti> Si ritiene utile per completezza inserire alcune quote anche in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
544	MRL.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico - Sezioni	OSS			08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<Quote serramenti> Si ritiene utile per completezza inserire alcune quote anche in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c

545	MRL.SDF.07	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.59.60.61 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Corpi scaldanti> Alcuni locali che secondo quanto indicato in elaborati precedente sono riscaldati non presente alcun tipo di corpi scaldanti – chiarire – Presente split in locale non riscaldato - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
546	MRL.SDF.08	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.59.60.61 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
547	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.59.60.61 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 ELABORATO ERRATO – EDIFICIO DIFFERENTE	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
548	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.59.60.61 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 ELABORATO ERRATO - EDIFICIO DIFFERENTE	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
549	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.51.52b - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
550	MRL.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.51.52b - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
551	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <destinazioni d'uso> Mancanti in alcuni locali	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
552	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
553	MRL.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Destinazione d'uso> Mancanti - verificare	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
554	MRL.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 ELABORATO ERRATO – EDIFICIO DIVERSO	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
555	MRL.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.51.52b - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
556	MRL.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.51.52b - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
557	MRL.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.51.52b - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C

				1	<Corpi scaldanti> Un paio di locali presentano incongruenze tra i vari elaborati, dovrebbero essere non riscaldati (da elaborati precedenti) ma sembrano dotati di corpi scaldanti	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
558	MRL.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.51.52b - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<Corpi scaldanti - radiatori> Si ritiene anomalo che nei blocchi wc non vi siano corpi scaldanti (tipicamente radiatori) - verificare	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
559	MRL.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.51.52b - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
560	MRL.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.51.52b - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
561	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.51.52b - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
562	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.51.52b - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1	<Sistemi BACS> Nel locale bagni non sono presenti corpi scaldanti ma è stata prevista installazione sistemi di termoregolazione, chiarire come si intende effettuare ottimizzazione - Il retino comprende anche un'area che dovrebbe essere esterna, verificare	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
563	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.63.64 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
564	MRL.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.63.64 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
565	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.63 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Seminterrato	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
566	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
567	MRL.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
					Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
568	MRL.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023		ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione	C				08/06/2023 -	23/06/2023			C

				d'uso - Pianta Piano Secondo					Rev. 2			
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
569	MRL.SDF.04e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terzo (ED.E.63) e Pianta delle Coperture (ED.E.64)	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 MANCANTE	nc	L'elaborato verrà integrato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
570	MRL.SDF.04f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Quarto e Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Rilievo chiuso	c
571	MRL.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Quote serramenti> si ritiene utile per completezza inserire alcune quote anche in corrispondenza di uno dei serramenti per tipo	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
572	MRL.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.64 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 2	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come da rilievo precedente	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
573	MRL.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Rilievo geometrico - Sezioni	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 Come da rilievo 572	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
574	MRL.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <corpi scaldanti ed illuminazione> alcuni locali non hanno corpi scaldati (in elaborati precedenti erano indicati come riscaldati) – verificare- in alcuni locali manca illuminazione	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
575	MRL.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <corpi scaldanti> alcuni locali ritenuti riscaldati (elaborati precedenti) sono privi di corpi scaldanti	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
576	MRL.SDF.07c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Secondo	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Corpi scaldanti ed illuminazione> Alcuni locali non hanno corpi scaldati (in elaborati precedenti erano indicati come riscaldati) in altri locali manca illuminazione	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
577	MRL.SDF.07d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
578	MRL.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Seminterrato	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
579	MRL.SDF.08b	14/09/2022	10/02/2023	ED.E.63.64 - Rilievo fotografico - Pianta Piano	C				08/06/	23/06/		C

		2 - Rev. 1	3	Terra					2023 - Rev. 2	2023		
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
580	MRL.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
581	MRL.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Secondo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
582	MRL.SDF.08e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
583	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Seminterrato	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
584	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				<Sistemi BACS> Alcuni locali in cui è prevista installazione sistemi di termoregolazione non presentano, almeno graficamente, corpi scaldanti. Chiarire come si intende effettuare ottimizzazione - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rimane un locale che pur non essendo riscaldato, ha come intervento previsto l'installazione di sistemi bacs – il rilievo è chiuso qualora venga aggiornato questo locale	c
585	MRL.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Primo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				<Sistemi BACS> Alcuni locali in cui è prevista installazione sistemi di termoregolazione non presentano, almeno graficamente, corpi scaldanti. Chiarire come si intende effettuare ottimizzazione - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
586	MRL.PROG.09d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63.64 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Secondo	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				<Sistemi BACS> Alcuni locali in cui è prevista installazione sistemi di termoregolazione non presentano, almeno graficamente, corpi scaldanti. Chiarire come si intende effettuare ottimizzazione - chiarire	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
587	MRL.PROG.09e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terzo	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
588	MRL.PROG.09f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.63 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
589	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C

				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
590	MRL.SDF.03	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
591	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 <Destinazione d'uso> Alcuni locali non hanno indicata la destinazione d'uso	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
592	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
593	MRL.SDF.05	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico - Prospetti	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
594	MRL.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
595	MRL.SDF.07	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 <Corpi scaldanti> la maggior parte dei locali hanno corpi scaldati. Gli elaborati precedenti individuano questi stessi locali come non riscaldati	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c
596	MRL.SDF.08	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				1 Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
597	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
												Nessun rilievo	c
598	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.57.58.67 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
												Nessun rilievo	c
599	MRL.SDF.02	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Planimetria generale	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
600	MRL.SDF.03a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
601	MRL.SDF.03b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo dei principali componenti dell'impianto - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
602	MRL.SDF.04a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Seminterrato - Parte A"	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C

				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
603	MRL.SDF.04b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Seminterrato - Parte B"	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
604	MRL.SDF.04c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
605	MRL.SDF.04d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Terra - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
606	MRL.SDF.04e	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
607	MRL.SDF.04f	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Primo - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
608	MRL.SDF.04g	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Secondo - Parte A"	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
609	MRL.SDF.04h	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta Piano Secondo - Parte B"	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
610	MRL.SDF.04i	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture - Parte A"	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
611	MRL.SDF.04l	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, individuazione zone termiche, destinazione d'uso - Pianta delle Coperture - Parte B"	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
612	MRL.SDF.05a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
613	MRL.SDF.05b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 2	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
614	MRL.SDF.06	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo geometrico - Sezioni	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
				Nessun rilievo								Nessun rilievo	c
615	MRL.SDF.07a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra - Parte A	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023			C
			1	<Corpi scaldanti ed illuminazione> Non è inserito nessun corpo scaldante nei locali indicati come riscaldati e manca illuminazione anche in quelli non riscaldati	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva					Rilievo chiuso	c

616	MRL.SDF.07b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra - Parte B	NC				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <corpi scaldanti e illuminazione> Non è inserito nessun elemento nei locali indicati come riscaldati e manca illuminazione anche in quello non riscaldati	nc	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
617	MRL.SDF.08a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
618	MRL.SDF.08b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Terra - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
619	MRL.SDF.08c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
620	MRL.SDF.08d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - Pianta Piano Primo - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
621	MRL.PROG.09a	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra - Parte A	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> L'intervento è inserito in zone dove, almeno graficamente, non sono presenti corpi scaldanti, chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
622	MRL.PROG.09b	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta Piano Terra - Parte B	OSS				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				1 <Sistemi BACS> L'intervento è inserito in zone dove, almeno graficamente, non sono presenti corpi scaldanti, chiarire come si intende attuare l'ottimizzazione.	oss	L'elaborato sarà revisionato.	Proposta esaustiva				Rilievo chiuso	c
623	MRL.PROG.09c	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture - Parte A	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c
624	MRL.PROG.09d	14/09/2022 - Rev. 1	10/02/2023	ED.E.56.68 - Interventi di efficientamento energetico - Pianta delle Coperture - Parte B	C				08/06/2023 - Rev. 2	23/06/2023		C
				Nessun rilievo							Nessun rilievo	c

QUADRO C – CONFORMITA' DEL PROGETTO AI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Esame del progetto			Contraddittorio			Riesame progetto	
(2)	Documento di riferimento	Status (4)	Proposta / chiarimento (5)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni (6)	Determinazione contraddittorio “de visu” (8)	Rilievo (3)	Status (4)
R1	RICH.160.22_20230214_L1.NOTA-00	I					
	Nessun rilievo						
R2	Disciplinare tecnico – file unico	C					
	Nessun rilievo						

R3	Contratto di progettazione	C					
	Nessun rilievo						
R4	Dichiarazione art. 4 Decreto 49/2018	C					
	Nessun rilievo						
R5	Documento Preliminare alla Progettazione	C					
	Nessun rilievo						

QUADRO D – NOTE GENERALI							
Esame del progetto			Contraddittorio			Riesame progetto	
(2)	Rilievo (3)	Status (4)	Proposta / chiarimento (5)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni (6)	Determinazione contraddittorio “de visu” (8)	Rilievo (3)	Status (4)
1						L'ELABORATO “R10_CME” E’ STATO RIEMESSO RECEPENDO I RILIEVI. TUTTAVIA NELL'AMBITO DELLA RISTAMPA RISULTA MODIFICATO L'ORDINE DELLE VARIE RIGHE DI MISURAZIONE PERTANTO NON RISULTA SEMPRE FACILMENTE RISCONTRABILE QUANTO CONTRODEDOTTO DAL PROGETTISTA. COME GIA INDICATO NEI RILIEVI PRECEDENTI ALCUNE VOCI RIGUARDANTI L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SONO STATE ASSEGNATE ALLA SUB CATEGORIA DEL FOTOVOLTAICO	oss

Legenda:

(1)	Progetto	Aspetto della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.)
(2)	Numero Rilievo	Numero progressivo del rilievo al documento
(3)	Formulazione Rilievo	Il rilievo è costituito da un titolo sintetico che contiene l'oggetto del rilievo ovvero la caratteristica o il requisito non conforme (anche supposto), da un riferimento normativo (per le non conformità a requisiti specifici) o dall'indicazione “giudizio professionale” (per le non conformità a requisiti generali) o dal riferimento a controlli indicati in liste di controllo specifiche e dal testo del rilievo che dovrà illustrare in sintesi la motivazione della non conformità e dovrà garantire la facile individuazione della stessa nell'elaborato ispezionato (p.e: a pag. 23 capoverso secondo si rileva che...). In caso di richiesta chiarimenti il testo dovrà illustrare quali sono le esaustive informazioni necessarie ad avere conferma della non conformità o a rimuoverla
(4)	Status	<ul style="list-style-type: none">• “NC” (Non Conformità): quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.• “OSS” (Osservazione*): aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell'Appalto (*) Quando essa è relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”. <ul style="list-style-type: none">• “C” (Conformità): qualora non vi siano “Non Conformità”/“Osservazioni” o le stesse siano state prese in carico ed esaustivamente risolte. La “C” equivale a scrivere “Nessun rilievo”.• “I”, il documento è stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali. Solo nel caso in cui un documento di riferimento (Quadro C), è relativo ad un aspetto della progettazione non oggetto del presente RED allora va usato lo status “I”, altrimenti deve essere utilizzato un altro status (“NC”, “OSS”, “C”).• “S” l'elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica. N.B.: lo status nel Quadro C non è riferito al singolo documento di riferimento ma al progetto nel suo insieme. Lo status “I” nel Quadro A, B, D non può essere utilizzato.
(5)	Proposta / controdeduzione	In questa cella il compilatore indica le proprie controdeduzioni e/o chiarimenti alle osservazioni RINA Check, quali azioni correttive proposte.
(6)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni	Preventivamente alla valutazione (che verrà espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), l'ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture: <ul style="list-style-type: none">• “Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell'osservazione formulata senza che il Progettista si sia - condivisibilmente - impegnato a rimettere l'elaborato; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l'ispettore provvederà a modificare lo status relativamente all'elaborato precedentemente esaminato.• “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a rimettere l'elaborato, non consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell'osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell'osservazione comporterà la conferma dello status precedente.• “Proposta esaustiva”: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - contestualmente (e condivisibilmente) - impegnato a rimettere l'elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l'ispettore provvederà a verificare il superamento dell'osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status.

	Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti	RED+DCP – rev.16
		Pag. 66/66

		<ul style="list-style-type: none">• “Proposta non esaustiva”: (<i>corredata da relativa motivazione</i>); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, nonostante il progettista si sia impegnato a rimettere l'elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell'osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell'osservazione comporterà la conferma dello status precedente.
(7)	Data e firma Progettista / RUP o Stazione Appaltante	Con la sottoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del DCP, impegnandosi alla piena attuazione, nella documentazione progettuale eventualmente da revisionare, delle azioni correttive proposte. Nel caso di determinazioni con l'intervento del RUP/Stazione Appaltante il documento viene sottoscritto anche da un loro rappresentante.
(8)	Determinazione contraddittorio “de visu”	<p>Compilazione delle caselle “determinazioni contraddittorio” per tutti quei rilievi i cui chiarimenti/proposte fornite dai progettisti sono state giudicate da RINA come “non sufficienti/non esaustive” per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ si demanda al RUP (art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016) o alla Stazione appaltante (art. 23 comma 4 del DLGS 50/2016) di determinare in ordine alla necessità che gli stessi vengano risolti o chiusi;▪ pongono la necessità di ottenere ulteriori chiarimenti da parte del PROGETTISTA ovvero dichiarazioni di disponibilità ad integrare/modificare la documentazione progettuale per la loro rimozione;▪ è necessario un confronto diretto tra RINA, i PROGETTISTI e la Committenza.